




# EL ESTADO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ARCHIPIÉLAGO BALEAR Isla de Mallorca – Años 2.001, 2002





Estado a	le las	Aguas	Subterráneas	en e	el Archi	piélago	Balear
----------	--------	-------	--------------	------	----------	---------	--------

TT	,	1		1	1 1		•	1 1	4	•	C	1	•	• ,		_	•
Han	nartici	ทลสด	en	เล	etai	orac	n	del	presente	1n	torme	201	\$101	nenta	<u>-s</u> s 1	ecn	1COS
IIuII	our cror	paao	CII	Iu	CIUI	JOI uc.	1011	uci	presente	111		105	515	<i>*</i> 10110			1005

José Mª López García - Oficina Proyectos del IGME en Baleares

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
ANTECEDENTES	8
PIEZOMETRÍA DE LA ISLA DE MALLORCA (2001-2002)	8
PIEZOMETRÍA U.H. 18.01 ANDRATX	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.05 ALMADRAVA	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.08 S'ESTREMERA	10
PIEZOMETRÍA U.H. 18.09 ALARÓ	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.10 UFANES	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.11 LLANO DE INCA-SA POBLA	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.12 CALVIÁ	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.13 NA BURGUESA	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.14 LLANO DE PALMA	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.16 MARINETA	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.17 ARTÁ	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.18 MANACOR	15
PIEZOMETRÍA U.H. 18.19 FELANITX	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.20 MARINA DE LLEVANT	
PIEZOMETRÍA U.H. 18.21 LLUCMAJOR-CAMPOS	16
CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA ISLA DE MALI	LORCA
(2001-2002)	
CALIDAD U.H. 18.01 ANDRATX	18
CALIDAD U.H. 18.05 ALMADRAVA	
CALIDAD U.H. 18.07 FONTS	
CALIDAD U.H. 18.08 S'ESTREMERA	
CALIDAD U.H. 18.09 ALARÓ	
CALIDAD U.H. 18.11 LLANO DE INCA-SA POBLA	
CALIDAD U.H. 18.12 CALVIÁ	
CALIDAD U.H. 18.13 NA BURGUESA	
CALIDAD U.H. 18.14 LLANO DE PALMA	
CALIDAD U.H. 18.16 MARINETA	
CALIDAD U.H. 18.17 ARTÁ	
CALIDAD U.H. 18.18 MANACOR	
CALIDAD U.H. 18.19 FELANITX	31
CALIDAD U.H. 18.20 MARINA DE LLEVANT	
CALIDAD U.H. 18.21 LLUCMAJOR-CAMPOS	32

RESUMEN Y CONCLUSIONES	34
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.01 ANDRATX	34
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.05 ALMADRAVA	34
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.08 S'ESTREMERA	35
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.09 ALARÓ	35
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.10 UFANES	36
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11 LLANO DE INCA-SA POBLA	36
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.12 CALVIÁ	37
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.13 NA BURGUESA	
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.14 LLANO DE PALMA	38
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.16 MARINETA	38
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.17 ARTÁ	39
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.18 MANACOR	39
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.19 FELANITX	39
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.20 MARINA DE LLEVANT	40
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.21 LLUCMAJOR-CAMPOS	40
GLOSARIO DE TÉRMINOS HIDROGEOLÓGICOS	42

## **ANEXOS**

#### ANEXO I

- 1. Tabla I. Red de piezometría de la isla de Mallorca
- 2. Mapa de situación de la red piezométrica (año 2001)
- 3. Mapa de situación de la red piezométrica (año 2002)

#### **ANEXO II**

- 1. Mapa de piezometría (2º semestre 2001)
- 2. Mapa de piezometría (2º semestre 2002)

#### **ANEXO III**

1-22. Diagramas de evolución piezométrica

#### ANEXO IV

- 1. Tabla II. Red de calidad de la isla de Mallorca
- 2. Mapa de situación de la red de calidad de la isla de Mallorca (2001)
- 3. Mapa de situación de la red de calidad de la isla de Mallorca (2002)

#### ANEXO V

- 1. Mapa de isocloruros de la isla de Mallorca (2001)
- 2. Mapa de isocloruros de la isla de Mallorca (2002)
- 3. Mapa de isonitratos de la isla de Mallorca (2001)
- 4. Mapa de isonitratos de la isla de Mallorca (2002)
- 5. Mapa de isosulfatos de la isla de Mallorca (2001)
- 6. Mapa de isosulfatos de la isla de Mallorca (2002)

#### **ANEXO VI**

- 1-11. Diagramas de evolución de cloruros de la isla de Mallorca
- 1-11. Diagramas de Piper-Hill-Langelier de la isla de Mallorca

#### **ANEXO VII**

Mapas de variación interanual de piezometría e isocontenidos

## INTRODUCCIÓN

En el Archipiélago Balear las aguas subterráneas son el principal recurso hídrico, constituyendo un bien público de máximo interés que es necesario conservar. La realización de estudios periódicos que permitan conocer las características hidrogeológicas e hidroquímicas de las aguas subterráneas, así como su evolución en el tiempo, son indispensables para la correcta gestión de este recurso natural.

Dentro de este marco, por parte de la Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH) del Govern Balear y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, se han diseñado y puesto en explotación distintas redes de control de niveles piezométricos y calidad química de los acuíferos situados en las Islas Baleares que, en ocasiones, proceden de antiguas redes establecidas por organismos e instituciones ya extintas, y que cuentan con registros históricos que se remontan a la primera mitad de la década de los 70.

El estudio de estas redes se ha ido potenciando con el tiempo, especialmente a raíz de la definición de las diferentes Unidades Hidrogeológicas realizado por el DGOH-ITGE en el año 1.989 y actualizado en 1.998 dentro de la Propuesta del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. De este modo, se viene controlando periódicamente la piezometría, calidad química e intrusión marina en los sistemas acuíferos situados en el Archipiélago Balear.

A partir de la puesta en marcha del ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA CONSELLERÍA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL DEL GOVERN BALEAR Y EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1.999, 2.000, 2.001) publicado en el BOE nº 78, Resolución de 20 de marzo de 2.000 con carácter de Convenio Específico de colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se contempló dentro de la definición de los trabajos, entre otros, la "Realización de un Informe anual sobre el Estado de las Aguas Subterráneas en el Archipiélago Balear. Se recopilará la información disponible de las redes de control de acuíferos de ambos Organismos, y al final de cada año se emitirá un informe que recoja de forma sencilla la evolución piezométrica y la calidad química de los diferentes acuíferos que constituyen el Archipiélago".

En este contexto se encuadra el presente informe referente al "ESTADO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ARCHIPIÉLAGO BALEAR. ISLA DE MALLORCA", donde se refleja la situación de los niveles piezométricos y calidad de las aguas subterráneas de los sistemas acuíferos de esta isla para los años 2.001 - 2002, así como un análisis de su evolución histórica en los últimos 30 años, las variaciones sufridas con respecto al año 2000 en el que se realizó el informe anterior, y un planteamiento crítico de los problemas existentes y las propuestas de medidas adecuadas para su corrección.

## **ANTECEDENTES**

El presente informe constituye la continuación de la serie de informes anuales iniciada en la isla de Mallorca en el año 1999, y recoge e integra en un único documento la información obtenida en las redes de control durante los años 2001 – 2002 para la isla de Mallorca.

En el mismo se analiza directamente la información relativa a la piezometría y a la calidad química de las aguas subterráneas, así como su evolución en el período de tiempo considerado, remitiendo al lector interesado al Informe Anual del año 2000 en lo que se refiere a la caracterización geológica de cada una de las Unidades Hidrogeológicas en las que se divide la isla de Mallorca, y a la evolución histórica de las redes de control desde su puesta en marcha.

## PIEZOMETRÍA DE LA ISLA DE MALLORCA (2001-2002)

El análisis de la situación de la piezometría para el período de tiempo considerado se ha llevado a cabo a partir de las medidas mensuales de la red de control piezométrico del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en las unidades hidrogeológicas 18.08 Estremera, 18.09 Alaró, 18.10 Ufanes, 18.11 Inca-Sa Pobla, 18.12 Calviá, 18.13 Na Burguesa, y 18.21 Llucmajor-Campos. Para el análisis de las unidades hidrogeológicas 18.01 Andraitx, 18.16 Marineta, 18.17 Artá, 18.18 Manacor, 18.19 Felanitx, y 18.20 Marina de Llevant, se han empleado los piezómetros de la red de control de la Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH). Finalmente, las unidades 18.05 Almadrava, y 18.14 Llano de Palma, se han analizado a partir de piezómetros de las redes de ambos organismos. Se han seleccionado para la elaboración de los correspondientes mapas piezométricos las medidas efectuadas durante los meses de septiembre-octubre de los años 2001-2002, a fin de poder establecer comparaciones interanuales representativas.

Durante el segundo semestre del año 2001, se realizaron medidas de nivel en un total de 147 de los 231 piezómetros empleados habitualmente para la realización de los informes anuales, mientras que en el mismo período del año 2002 sólo se obtuvieron medidas de nivel piezométrico en 138 de los citados piezómetros. Su situación y distribución por unidades hidrogeológicas se recoge en la Tabla I del Anexo I, y en el "Mapa de Situación de la Red Piezométrica" del mismo anexo.

A continuación se recoge la situación de los niveles de agua subterránea de cada una de las 15 unidades hidrogeológicas en las que existe una red de control piezométrico, del total de 21 en que se divide la isla de Mallorca. Para ello, y cuando la densidad de datos así lo permite, se han realizado los mapas de isopiezas (Anexo II) para el período 2000-2001 y 2001-2002 respectivamente.

También se analizan en el presente apartado los gráficos de evolución histórica de los niveles del agua subterránea en los piezómetros más característicos de las redes de control del IGME (Anexo III), desde el inicio de su actividad hasta la actualidad, contando en la

mayoría de los casos con series históricas que reflejan la evolución de los últimos 25 años, así como la evolución media de la piezometría por unidades hidrogeológicas cuando los datos son suficientes para su estimación.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.01 ANDRATX

En esta unidad el análisis de la piezometría se ha realizado a partir de los puntos de la red piezométrica de la DGRH, ya que el IGME carece de red de control piezométrico actualmente en esta unidad. Para el período 2001-2002 únicamente se cuenta con datos de piezometría del año 2002, con un total de 11 piezómetros medidos de un total de 14 seleccionados.

Las cotas piezométricas de esta unidad varían entre los más de 220 m.s.n.m. en el interior hasta cotas negativas inferiores a los –2 m.s.n.m. en las zonas cercanas al Puerto de Andratx, tal y como puede verse en el Mapa de Piezometría del segundo semestre del año 2.002 (Anexo II), sin que se registren importantes diferencias estacionales a lo largo del año hidrológico. Las cotas negativas se deben fundamentalmente a los bombeos que tienen por objeto el abastecimiento al Puerto de Andratx. No se registran variaciones significativas con respecto al año 2000.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.05 ALMADRAVA

El control piezométrico de la unidad Almadrava es de carácter puntual hasta el año 2002, en que comienza a tenerse control representativo del sector nororiental de la unidad a partir de 15 piezómetros del IGME y de la DGRH, fundamentalmente.

El mapa de piezometría realizado para el segundo semestre del año 2002 (Anexo II) indica valores que oscilan entre los 68 msnm registrados en el piezómetro más occidental existente en la unidad, ya en contacto con la vecina unidad del Puig Roig, y los valores de cota piezométrica negativa que se registran en el punto 226 que corresponden a un cono de bombeo generado por las extracciones para el riego de un campo de golf en las inmediaciones de la localidad de Pollença. Los valores más frecuentes oscilan entre los 20 y 30 msnm en los piezómetros localizados al sur de Pollença, y los que oscilan entre los 5 y 8 msnm en el límite oriental de la unidad, en las inmediaciones de la Almadrava.

El gráfico de evolución de niveles para el conjunto de la unidad hidrogeológica (Anexo III) indica un descenso progresivo desde el año 1980, año en que se considera el régimen natural del acuífero, hasta el año 2002. Desde entonces se ha producido un descenso medio del nivel cercano a los 9 metros, con un ligero incremento de nivel con respecto al mismo período del año 2001, próximo a los 2 metros, que da lugar a un cambio de la tendencia descendente en este último año.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.08 S'ESTREMERA

Para el período 2001-2002 únicamente se cuenta con registros de piezometría en dos de los tres piezómetros seleccionados en la presente unidad. Ambos se encuentran situados en el extremo suroccidental de la misma, por lo que no son representativos del conjunto de la unidad hidrogeológica, siendo igualmente insuficientes para la realización de un mapa piezométrico de la unidad.

Ambos piezómetros presentaban en el año 2001 cotas de nivel negativas, próximas a los – 30 m, respondiendo a los fuertes bombeos que se realizan en este sector de la unidad para el abastecimiento de la localidad de Palma. Los gráficos de evolución de niveles en la unidad, recogidos en el Anexo III indican un descenso promedio de nivel en el conjunto de la unidad que supera los 73 metros con respecto a la situación natural fijada en el año 1980.

Desde comienzos del año 2002 se muestra una tendencia ascendente en el conjunto, fruto de una mayor pluviometría y de las operaciones de recarga que se efectúan con aguas procedentes del acuífero de Llubí, en la unidad hidrogeológica 18.14 Llano de Inca-Sa Pobla, cuyo resultado es un incremento medio superior a los 24 metros en el conjunto de la unidad hidrogeológica.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.09 ALARÓ

En la actualidad el IGME mantiene 4 puntos de control en esta unidad. El mapa de piezometría para el año 2001 (Anexo III) muestra la existencia de cotas de nivel que superan los 80 msnm en el sector nororiental de la unidad, en el límite con la vecina unidad hidrogeológica 18.10 Ufanes, mientras que el resto de piezómetros, distribuidos a lo largo del margen sur de la unidad presentan cotas de nivel negativas que oscilan entre –13 y –36 m, y que responden a los conos de bombeo generados por los pozos de abastecimiento de Son Perot Fiol y Can Negret, cuyas aguas son desviadas a la localidad de Palma. Una situación muy distinta es la que se recoge en el mapa de piezometría para el año 2002 (Anexo II), donde el nivel de estos piezómetros refleja cotas positivas que oscilan entre 50 y 60 msnm, mostrando una fuerte recuperación.

Los gráficos con la evolución de los niveles de estos piezómetros pueden verse en el Anexo III. Las líneas de tendencia de estos piezómetros indican una evolución hacia el descenso progresivo de los niveles, iniciándose una fuerte recuperación al inicio del año 2002.

El gráfico medio de descensos en los acuíferos de la unidad (Anexo III) refleja una variación negativa continuada desde el año 1980 hasta finales del año 2001, tal y como se recogía en el informe anual correspondiente al año 2000. Sin embargo, durante el año 2002 se registra un fuerte ascenso de los niveles hasta alcanzar una situación final muy próxima a la situación registrada en el mismo período del año 1980, y que se traduce en un incremento medio de nivel superior a los 49 metros durante el último año.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.10 UFANES

El IGME mantiene 5 puntos de control en esta unidad, de los cuales sólo uno presenta una serie completa desde el año 1.979 hasta la actualidad. La evolución de los niveles en el punto 20 (392620137) puede verse en el gráfico del Anexo III. Los valores presentan una notable variación que obedece al comportamiento propio de un acuífero cárstico con rápida respuesta a las precipitaciones, sin que se registre una tendencia clara al ascenso o descenso histórico del nivel.

El gráfico de evoluciones medias de la unidad (Anexo III) presenta una pauta de comportamiento similar en cuanto a las fluctuaciones que se registran, si bien la tendencia durante los últimos años es hacia el ascenso de niveles, que en la actualidad se encuentra en torno a los 18 metros sobre la cota natural del año 1980.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.11 LLANO DE INCA-SA POBLA

Se han seleccionado un total de 24 piezómetros de entre los que constituyen la red de control piezométrico del IGME en esta unidad para la realización del informe anual, de los cuales se cuenta con medidas de nivel en 22 de ellos para el año 2001, y en 19 para el año 2002.

El mapa de isopiezas correspondiente al segundo semestre del año 2001 (Anexo II) presenta un máximo de nivel cercano a los 36 m de cota, ubicado equidistante de las localidades de Inca y Búger. Inmediatamente al Este de dicho punto los valores de cota piezométrica descienden hacia valores que oscilan entre los 10 y los 15 m a lo largo de una estrecha franja de dirección norte-sur, para pasar a continuación, y hacia el este a valores de cota piezométrica inferiores a los 2 m, ocupando toda prácticamente la totalidad de la subcubeta de Sa Pobla. Dentro de este sector, destacan los valores de cota inferiores a 1 m en el sector más próximo a la línea de costa, y los valores puntuales de cota negativa, en el entorno de –1,5 m, que se registran inmediatamente al norte de la localidad de Sa Pobla. Finalmente, en el sector más meridional de la unidad, al oeste y suroeste de la localidad de Llubí se registran niveles piezométricos que oscilan entre los 3 y 6 m de cota.

El mapa de piezometría para el año 2002 (Anexo II) muestra una morfología similar, pero con un notable incremento de los niveles piezométricos. Así, la franja norte-sur que atraviesa la localidad de Campanet, y que en el año anterior presentaba niveles entre 10 y 15 m de cota, pasa ahora a mostrar valores entre 19 y casi 23 m de cota. Al Este de Campanet, donde se registraban valores inferiores a 2 m de cota, que marcaban todo el sector agrícola de la subcubeta de Sa Pobla, presenta ahora valores de cota que oscilan entre los 5 y 8 m en todo el sector comprendido entre el norte de la localidad de Sa Pobla y la localidad de Muro, registrándose valores inferiores a los 2 m de cota únicamente en los alrededores de la Albufera.

Los gráficos de evoluciones piezométricas de los puntos más representativos de la unidad que se recogen en el Anexo III, así como el correspondiente a la evolución media de niveles para el conjunto de la unidad hidrogeológica, recogen este cambio de tendencia entre los

años 2001 y 2002. Así, la evolución del conjunto de la unidad, que presentaban descensos continuados de nivel desde el año 1997, con variaciones de segundo orden correspondientes a las variaciones estacionales, presentan un cambio de tendencia en el año 2002 como respuesta al incremento de las precipitaciones del invierno del año 2001 y la primavera del año 2002. De esta manera queda prácticamente inapreciable el descenso marcado de los niveles que suele registrarse tras los meses de verano, resultando en un incremento contínuo del nivel de los acuíferos desde el otoño del año 2001. La cuantificación de este incremento queda recogida en el gráfico, y resulta en casi 3 m de incremento medio en la totalidad de la unidad hidrogeológica con respecto al año anterior, situándose el nivel medio en casi 1,8 m por encima del régimen considerado natural para el presente estudio, que corresponde con el registrado en el año 1980.

El resto de gráficos de evolución de los niveles correspondientes a piezómetros representativos de diferentes sectores de la unidad hidrogeológica, recogen este incremento de niveles, fruto de una mayor pluviometría, también recogida en los gráficos, tras un fuerte período de sequía centrado principalmente en los años 1999 y 2000.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.12 CALVIÁ

Para el análisis de la piezometría de la unidad de Calviá el IGME controla de forma habitual un total de cuatro piezómetros distribuidos todos ellos alrededor de la localidad de Capdellá, y por lo tanto representativos de un sector reducido de la unidad hidrogeológica.

Las isopiezas correspondientes a la campaña de septiembre del año 2001, recogidas en el Anexo II indican niveles muy elevados en el punto más occidental de la unidad, al oeste de la localidad de Capdellá, donde la cota del nivel de las aguas subterráneas supera los 144 m, en fuerte contraste con el resto de piezómetros, indicando la presencia de un acuífero colgado. El resto de piezómetros presentan niveles que oscilan entre los 4,61 m al este de la localidad de Capdellá, y los valores negativos de los piezómetros ubicados al norte y sur de Capdellá, cuyos niveles oscilan entre los –2 y –12 m, marcando la presencia de conos de bombeo.

La situación recogida por el mapa de isopiezas correspondiente al año 2002 es en todo similar a la anterior, si bien se registra un ligero incremento de los niveles, pasando uno de los piezómetros con cotas negativas a tener una cota positiva de 2,44 m.

El gráfico de evolución media de los niveles para el conjunto de la unidad hidrogeológica, y que se recoge en el Anexo III, refleja este incremento de niveles, que a diferencia de otras unidades hidrogeológicas, presenta una tendencia al aumento de niveles que comienza a finales del año 2000, resultando una variación media positiva de 1,3 m entre los años 2001 y 2002. Históricamente el nivel registrado a finales del año 2002 es apenas 0,5 m superior al registrado a finales del año 1983 en que comenzó a medirse la red de control piezométrico.

Los gráficos de evolución histórica de niveles de tres de los puntos de la red de control piezométrica se pueden observar en el Anexo III. El punto 44 (Son Sampola) presenta una

cota de nivel muy alta, en torno a los 145 m.s.n.m. y registra una punta que supera los 150 m tras las precipitaciones del invierno del año 2001. El punto 45 muestra valores siempre negativos desde el comienzo del período de control a finales de los años 80, para pasar por primera vez a registrar valores positivos durante el año 2002.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.13 NA BURGUESA

Para el seguimiento de la piezometría en la unidad de Na Burguesa se emplean 4 puntos de control que el IGME mide periódicamente. Estos piezómetros muestran las variaciones de los niveles del acuífero liásico explotado intensamente para el abastecimiento de la localidad de Palma de Mallorca. Dada la proximidad geográfica de los tres puntos controlados la representatividad del mapa de piezometría del Anexo II queda reducida a un sector próximo a su ubicación, en el sector septentrional de la unidad, cerca de su contacto con la vecina unidad del Llano de Palma. El nivel piezométrico oscila, para el segundo semestre del año 2001 entre los +2,4 m y los +13,6 m, mientras que para el año 2002 oscilan entre +4,3 m y +11,9 m.

El gráfico de evolución del nivel para el conjunto de la unidad (Anexo III) muestra una tendencia al descenso progresivo del nivel medio, con fuertes oscilaciones durante los últimos años. En su conjunto se registra un nivel que en el año 2002 se sitúa a 2,6 m por debajo del nivel inicial del año 1984, y un valor medio inferior en 1,1 m al registrado en el mismo período del año 2001.

Los gráficos de evolución de los niveles en los distintos piezómetros, recogidos en el Anexo III indican un cambio en la tendencia, registrándose un aumento de niveles a partir del otoño del año 2000, acorde con el incremento en las precipitaciones registrado a partir de dicha fecha.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.14 LLANO DE PALMA

El análisis piezométrico se ha realizado a partir de 16 puntos de control seleccionados de entre los que forman las redes de piezometría de la DGRH (9 puntos seleccionados) y el IGME (7 puntos seleccionados).

El mapa de isopiezas resultante para el segundo semestre del año 2001 (Anexo II) presenta valores muy próximos a la cota cero en toda el área urbana, mientras que hacia el aeropuerto y el sector agrícola del Pla de Sant Jordi las cotas ascienden hacia valores medios situados en torno a 1,5 y 2 m. Por el contrario, se registran cotas negativas en el Pont d'Inca, al noreste de la localidad de Palma, donde se realizan extracciones para el abastecimiento urbano de la capital. Al norte del Pont d'Inca y hacia el interior de la unidad se registran cotas que alcanzan los cerca de 10 msnm.

El mapa correspondiente al segundo semestre del año 2002 es similar, si bien no se recogen los valores negativos que se registraban en años anteriores en el sector de extracción del Pont d'Inca.

El gráfico de evolución del nivel medio de la unidad hidrogeológica (Anexo III) muestra un mínimo histórico de nivel en el segundo semestre del año 2000, iniciándose un cambio en la tendencia hacia un incremento de niveles durante los años 2001 y 2002. La situación a finales del año 2002 recoge un valor medio de nivel en el Llano de Palma de 0,9 m por encima de los registrados en el año 1980 en que se considera el régimen natural de la unidad para el presente estudio.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.16 MARINETA

El mapa de isopiezas para esta unidad (ver Anexo II) se ha realizado a partir de los niveles obtenidos en 32 de los puntos de control piezométrico de la DGRH y 1 punto de la red de control del IGME. Para el período temporal considerado en el presente informe se cuenta con medidas de nivel piezométrico en 32 de los piezómetros durante el segundo semestre del año 2002, y en 26 de ellos para el mismo período del año 2002.

El análisis del mapa de isopiezas (Anexo II) correspondiente al mes de septiembre de 2001 muestra como el nivel piezométrico es muy bajo en casi la totalidad de la unidad, con niveles inferiores a los +5 m en dos terceras partes de la unidad, existiendo un único punto donde la cota desciende hasta situarse próxima al nivel del mar cerca del sector central de la unidad. No se registran variaciones estacionales significativas. Únicamente el extremo suroccidental de la unidad muestra cotas de nivel que se sitúan entre los +20 y los +40 m.

Para el mes de octubre del año 2002 el mapa de isopiezas refleja una situación similar a la de años anteriores, extendiéndose el cono de bombeo con cota negativa del sector central que supera los 2,5 m por debajo del nivel del mar.

El gráfico de evolución media del nivel en el conjunto de la unidad hidrogeológica, recogido en el Anexo III, refleja un descenso inicial de niveles entre los años 1980 y 1983, para luego presentar una tendencia general estable hasta el año 1999 en que se registra un fuerte descenso de niveles. A partir del año 2000 y hasta el año 2002 la tendencia es hacia una recuperación. En la actualidad el nivel promedio de la unidad se sitúa a 0,5 m por debajo del año 1980.

El único punto de control que mantiene el IGME en esta unidad, prácticamente en el límite con la vecina unidad de Inca-Sa Pobla, tiene un registro histórico de niveles que puede observarse en el Anexo III, y que muestra un descenso prolongado de los niveles de escasa cuantía, con un cambio de tendencia hacia un ligero incremento del nivel durante los dos últimos años.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.17 ARTÁ

No existe red de control piezométrico del IGME en esta unidad, por lo que el análisis piezométrico se ha realizado en base, exclusivamente, a 40 puntos seleccionados de la red

de piezometría de la DGRH. Únicamente se cuenta con registros durante el año 2001, correspondientes al período octubre-noviembre, en 25 de los puntos de control.

El mapa de isopiezas resultante (Anexo II) para el año 2001 presenta cotas que superan los 120 m al suroeste de la localidad de Artá, valores entre 50 y 60 m en el límite sur de la unidad, en torno a la localidad de Sant Llorenç, y cotas que descienden por debajo del nivel del mar al norte de la localidad de Son Servera, marcando un cono de bombeo que roza los 16 m por debajo de la cota cero.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.18 MANACOR

En la actualidad el IGME no mantiene un control piezométrico en esta unidad, por lo que los datos corresponden a un total de 25 puntos seleccionados de la red de control piezométrica de la DGRH.

El mapa de isopiezas (Anexo II) correspondiente al segundo semestre del año 2001 se ha realizado a partir de 17 medidas de la campaña del mes de octubre, que se centran en su totalidad en el sector comprendido entre la localidad de Manacor y el límite con la vecina unidad de la Marineta. Los valores de cota piezométrica registrados oscilan entre los 30 y los 80 m.

Para el mismo período del año 2002 las isopiezas son similares si bien se registra un incremento de niveles de entre 3 y 5 m con respecto al año anterior. El mínimo este año queda marcado por un piezómetro de control con valores ligeramente superiores a los 12 m de cota en el sector Este de la unidad, entre Manacor y la vecina unidad de Marina de Llevant.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.19 FELANITX

Un total de 19 puntos (18 de la DGRH, y 1 del IGME) constituyen la red de control de esta unidad para la realización del presente informe. Durante el año 2001 únicamente se cuenta con registro de nivel en 3 de los puntos entre los meses de septiembre y octubre, mientras que para el año 2002 tan sólo un piezómetro fue controlado durante el mismo período.

Los valores registrados durante el año 2001 se recogen en el mapa de isopiezas del Anexo II, y corresponden a cotas que superan los 40 m en el sector más septentrional de la unidad, descendiendo a 35 m en el sector centro-oriental de la unidad. El extremo sureste de la unidad hidrogeológica, ya en el límite con la vecina unidad de la Marina de Llevant, registra un valor de cota piezométrica que apenas supera los 0,5 m sobre el nivel del mar.

El gráfico de evolución media del nivel para el conjunto de la unidad (Anexo III) presenta un descenso progresivo del nivel entre los años 1998 y 2001, produciéndose un cambio en la tendencia durante el año 2002. En la actualidad el nivel medio se sitúa en algo más de 4 m por debajo del nivel medio del año 1980, y 0,1 m por encima del mismo período del año anterior. La misma tendencia general se recoge en la evolución del piezómetro del IGME

de Can Fubiol (punto nº 157), situado al noroeste de la localidad de Felanitx, y que puede verse en el Anexo III.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.20 MARINA DE LLEVANT

El IGME no mantiene ninguna red de control piezométrico en esta unidad. El mapa de isopiezas que se presenta en el Anexo II se ha realizado a partir de los datos procedentes exclusivamente de 12 puntos seleccionados de la red de control piezométrico de la DGRH. Únicamente se cuenta con registro en cuatro puntos de dicha red para el segundo semestre del año 2002. En general, los niveles del agua subterránea en la unidad presentan valores muy próximos al nivel del mar, con cotas que no superan los +3 m.s.n.m. en prácticamente la totalidad de la misma. Para el segundo semestre del año 2002, tal y como se recoge en el mapa de isopiezas del Anexo II, se observa la presencia de un cono generado por las extracciones para el abastecimiento a la localidad de Porto Colom, con valores situados por debajo del nivel del mar, con cotas negativas de hasta –4,5 m.

## PIEZOMETRÍA U.H. 18.21 LLUCMAJOR-CAMPOS

El mapa de isopiezas que se presenta en el Anexo II ha sido elaborado con los datos procedentes de 18 puntos seleccionados de la red de control piezométrico del IGME. En el mapa de isopiezas correspondiente al segundo semestre del año 2001 se observa que prácticamente tres cuartas partes de la extensión de la unidad presentan un nivel freático inferior a +5 m, existiendo un amplio pasillo con cotas inferiores a +1 m.s.n.m. entre la Colonia de Sant Jordi, Ses Salines y Campos. Este sector, que frecuentemente presenta cotas negativas durante el mes de septiembre, presenta este año cotas positivas en todos los puntos medidos. Al Norte de la localidad de Campos los niveles piezométricos toman un gradiente más acusado, con cotas que oscilan entre los 10 y los 30 m.s.n.m. principalmente. Este hecho pone de manifiesto la presencia de un umbral hidrogeológico que separa todo el sector de Felanitx-Porreres del Llano de Campos. Las oscilaciones estacionales son muy pequeñas, inferiores a 1 m.

El mapa de isopiezas del mismo período del año 2002 recoge un patrón idéntico al anterior, con variaciones muy reducidas en las cotas de uno a otro año. Por segundo año consecutivo todas los niveles piezométricos registrados se sitúan por encima del nivel del mar.

El gráfico de evolución media de la piezometría para el conjunto de la unidad hidrogeológica (Anexo III) muestra un patrón estacional de variación de los niveles piezométricos con mínimos tras el período estival y máximos durante la estación invernal. El mínimo histórico registrado se sitúa en el año 2001. En su conjunto, sin tener en cuenta las variaciones estacionales de segundo orden, se registra una tendencia continuada al descenso de los niveles durante los últimos años, con un nivel medio que se sitúa en 5,6 m por debajo del nivel inicial considerado en el año 1980. Se recoge una leve mejoría entre los años 2001 y 2002.

Los gráficos de evoluciones piezométricas incluidos en el Anexo III reflejan claramente la evolución de los diferentes sectores de la unidad. El <u>sector Norte de Campos</u> puede observarse en los gráficos de los puntos 190 y 192, con valores iniciales que se sitúan entre +25 y +30 m de cota y con descensos continuados en los últimos años. El <u>sector Ses Salines-Sant Jordi</u> y el entorno de la localidad de Campos presentan por el contrario valores siempre cercanos a la cota cero, con escasas oscilaciones estacionales, debido a la entrada de agua de mar en el acuífero. Las oscilaciones más acusadas en los niveles obedecen en la mayor parte de los casos a la presencia de niveles dinámicos durante los muestreos.

# CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA ISLA DE MALLORCA (años 2001 – 2002)

El control de la calidad del agua en los acuíferos de la isla de Mallorca se lleva a cabo mediante la analítica que se realiza en las muestras de agua tomadas por el IGME y la Direcció de Recursos Hídrics en sus respectivas redes de control. A estas muestras, que se toman como mínimo con periodicidad semestral, el IGME añade aquellas que puntualmente se recogen durante la realización de ensayos de bombeo, informes preceptivos, estudios locales, etc., y que son incluidas, por su interés, en la base de datos que al respecto posee la Oficina de Proyectos del IGME en Palma de Mallorca. A los parámetros fisicoquímicos principales, el IGME incorpora, en los casos en que lo considera necesario, el análisis de elementos menores que pueden ser de gran interés por motivos técnicos y científicos. De esta manera, la caracterización de la calidad de las aguas subterráneas en los acuíferos de la isla cuenta con un amplio respaldo de información disponible para la realización de estudios específicos en los elementos mayoritarios e incluso minoritarios que se encuentran presentes en las mismas, cuyo resultado en el presente informe se materializa en los mapas de isocontenidos en ión cloruro, nitrato y sulfato, todos ellos incluidos en el Anexo V. El Anexo IV recoge el listado de puntos que forman la red de calidad y los mapas con la distribución de puntos analizados en los años 2001 y 2002.

De todos los parámetros analizados, a continuación se recoge la evolución de aquellos más representativos de las aguas subterráneas propias de los acuíferos de la isla. Los cationes e iones mayoritarios (calcio, sodio, magnesio, bicarbonato, cloruro y sulfato) permiten una clasificación del tipo de agua mediante el empleo de un diagrama trilinear (Piper), que permite asignar un sello de identidad al agua procedente de un acuífero y su estado evolutivo (ver Anexo VI).

Por otra parte, el análisis del contenido en ión cloruro es fundamental en los acuíferos conectados con la línea de costa para determinar el grado de intrusión de agua de mar en los mismos, sirviendo como criterio indirecto para determinar el grado de sobreexplotación de este tipo de acuíferos. Su presencia en acuíferos desconectados aislados del mar permite determinar la presencia de contaminantes naturales (presencia de sales en el subsuelo) o inducidos por el hombre (en el caso del empleo de aguas residuales, depuradas o no).

A este último aspecto contribuye también el control de la presencia de ión nitrato, muy frecuente como contaminante en zonas de regadío intensivo, y aportado al acuífero a partir de la aplicación incontrolada de fertilizantes nitrogenados. Este último es también analizado en el presente informe dada la presencia de concentraciones anómalas por encima de los niveles máximos marcados por la legislación actual en materia de aguas potables, en algunos sectores de la isla, que actualmente son objeto de estudio y control por parte de la Direcció General de Recursos Hídrics en colaboración con el IGME.

El resto de parámetros químicos analizados presenta valores normales, con excepciones puntuales, como elevadas concentraciones de sulfatos de origen natural (por presencia de yesos en el subsuelo).

En cuanto a los parámetros físicos, los más destacados por la información de carácter general que aportan, son la temperatura y la conductividad. La conductividad eléctrica es un factor ampliamente analizado en los estudios de calidad de las aguas subterráneas siendo un indicativo del grado de mineralización del agua subterránea. En el caso de los acuíferos de las islas Baleares, frecuentemente conectados con el mar, la conductividad eléctrica está fuertemente condicionada por la presencia del ión cloruro en sus aguas, de manera que los máximos de conductividad eléctrica coinciden con las zonas del acuífero próximas a la franja litoral y con las zonas de intensa sobreexplotación en las que se ha inducido un proceso de intrusión marina por bombeos.

A continuación se describe para cada una de las unidades hidrogeológicas de la isla de Mallorca, y con datos correspondientes al período 2001 - 2002, la caracterización hidrogeoquímica de acuerdo con la clasificación de Piper-Hill-Langelier (Anexo VI), basada en los iones mayoritarios presentes en el agua subterránea; así como los mapas de isocontenido en ión cloruro, indicativos del proceso de intrusión marina en la unidad hidrogeológica, y en aquellas unidades donde se ha detectado una concentración anómala, los mapas de isocontenido en ión nitrato y sulfato para el período considerado (ver mapas del Anexo V).

#### CALIDAD U.H. 18.01 ANDRATX

La unidad hidrogeológica 18.01 Andratx cuenta con un total de 9 puntos de control de la calidad seleccionados para la realización del seguimiento anual, en su mayor parte pertenecientes a la red de control de la DGRH (8 puntos). Únicamente existe control de un punto perteneciente a la red del IGME en el año 2001, lo que impide la realización de mapas de isocontenidos en esta unidad para dicho año, mientras que para el año 2002 se cuenta con análisis químicos rn 8 de los puntos de control.

#### Facies Hidroquímica

La tipología de las aguas subterráneas de esta unidad se ha obtenido del diagrama de Piper que se incluye en el Anexo VI, en el cual se han representado las muestras tomadas durante el período 2001 – 2002 en el punto de control del IGME (punto nº 1, 372780082) y la primera analítica histórica con la que se cuenta en dicho punto. De acuerdo con la clasificación de Piper, todas las muestras analizadas corresponden a un tipo clorurado

sódico-cálcico, frente a su composición original que en el año 1976 respondía a una facies de tipo mixto, con una componente aniónica más próxima a las aguas bicarbonatadas que a las netamente cloruradas que se registran en la actualidad.

#### **Cloruros**

El mapa de isocontenido en ión cloruro realizado para el segundo semestre del año 2002 (Anexo V) indica concentraciones superiores a los 250 mg/L en prácticamente toda la unidad. Tan sólo el extremo nororiental de la unidad recoge valores inferiores a este límite. Los valores más elevados se sitúan en torno a los 560 mg/L, por debajo de los máximos que alcanzaban los 760 mg/L en años anteriores.

En este sentido, la evolución de la concentración de ión cloruro que se recoge en el Anexo VI para el punto 1 (372780082) resulta significativa de la evolución del conjunto de la unidad. Así, se registra un incremento continuado en la concentración desde el año 1975, cuando se recogían valores cercanos a los 150 mg/L, hasta el año 2000, en el que se alcanza un máximo de concentración próximo a los 800 mg/L. A partir del año 2000 se inicia una fuerte recuperación, con un descenso acusado hasta alcanzar los 292 mg/L a finales del año 2002, coincidiendo con un fuerte incremento en la pluviometría y un aumento de los niveles piezométricos en este período.

#### **Nitratos**

El mapa de isonitratos para el segundo semestre del año 2002 (Anexo V) muestra por primera vez la presencia de un área con concentraciones superiores a los 50 mg/L permitidos para el consumo humano, frente a los valores normales que se recogían en años anteriores en toda la unidad, sólo superada de forma puntual en el pozo nº 6. Para el año 2002 se recogen tres puntos que superan los 80 mg/L alcanzando un máximo de 108 mg/L en el punto nº 9.

#### **Sulfatos**

El contenido en ión sulfato en la unidad de Andratx supera el límite de 250 mg/L para el consumo como agua potable en casi la totalidad de la unidad hidrogeológica. De los puntos muestreados durante el año 2002, uno de ellos se sitúa en torno a los 900 mg/L y otro supera los 1260 mg/L. El resultado puede verse en la anomalía marcada en rojo en el mapa de isocontenido en ión sulfato para el año 2002 del Anexo V.

#### CALIDAD U.H. 18.05 ALMADRAVA

En la actualidad el IGME mantiene únicamente dos puntos de control de calidad de las aguas subterráneas en esta unidad, de los cuales sólo uno presenta analítica completa en el período considerado.

#### Facies hidroquímica

El gráfico de Piper que se recoge en el Anexo VI sitúa este punto dentro de una facies netamente clorurada sódica, con una composición química muy próxima a la del agua de mar, indicando que se trata de un domo salino generado por el bombeo intensivo en este pozo. Un análisis inicial en este punto correspondiente al año 1983 indica una facies bicarbonatada cálcica, lo que indica que se ha producido una salinización progresiva

#### **Cloruros**

Pese a tratarse de una unidad interior, separada de la línea de costa por la unidad hidrogeológica de Formentor, presenta problemas de intrusión marina tal y como se refleja en el seguimiento del punto de control nº 10 (392570287) correspondiente al sondeo de Can Puig. hacia la facies clorurada sódica por el mencionado proceso de intrusión marina. La evolución histórica en la concentración de ión cloruro puede seguirse en el gráfico del Anexo VI, el cual presenta un incremento progresivo de la concentración de ión cloruro desde el año 1983, donde se recogían valores ligeramente superiores a los 100 mg/L, hasta alcanzar un máximo en el año 2001 cercano a los 1900 mg/L. Durante el año 2002 se registra un fuerte descenso y una posterior recuperación hasta quedar en un valor actual de 1130 mg/L.

#### Nitratos

El contenido en ión nitrato en el único punto de control de la unidad no presenta concentraciones significativas, situándose en 5 y 9 mg/L para los años 2001 y 2002 respectivamente.

#### **Sulfatos**

El contenido en ión sulfato superó los 250 mg/L en el año 2001, cuando se registró un máximo en torno a los 280 mg/L. Para el año 2002 la concentración descendió a valores próximos a los 180 mg/L.

#### **CALIDAD U.H. 18.07 FONTS**

Un único punto de control de la red de calidad del IGME constituye la referencia sobre el quimismo de las aguas subterráneas en esta unidad hidrogeológica.

Con valores de concentración de ión cloruro comprendidos entre los 62 y los 68 mg/L para los años 2001 y 2002, nitratos entre 9 y 11 mg/L, y sulfatos entre 285 y 124 mg/L, no se observa ninguna anomalía en la calidad química del agua subterránea en dicho punto.

#### CALIDAD U.H. 18.08 S'ESTREMERA

El IGME mantiene actualmente un único punto de control de la calidad del agua subterránea en esta unidad, situado en el área de explotación para el abastecimiento urbano a la ciudad de Palma de Mallorca (Estremera II).

#### Facies hidroquímica

La facies química que refleja el diagrama de Piper (Anexo VI) muestra un agua netamente bicarbonatada cálcica, propia del acuífero carbonatado liásico del que se ha obtenido la muestra. No presenta variaciones significativas con respecto al primer análisis representado correspondiente al año 1982.

#### **Cloruros**

La concentración en ión cloruro es muy baja, situándose en torno a los 70 mg/L (límite máximo de potabilidad 250 mg/L), valores esperables en un acuífero que se encuentra desconectado del mar y en el que por tanto no cabe esperar un proceso de intrusión marina. Esta concentración se mantiene estable desde el año 1981 (Anexo VI) hasta el año 2000, momento en que comienza a registrarse un incremento de la concentración. Este ligero aumento podría deberse a la calidad del agua que durante los últimos años se está introduciendo mediante un proceso de recarga artificial, y que procede de la unidad hidrogeológica 18.11 Llano de Inca-Sa Pobla.

#### **Nitratos**

El contenido en ión nitrato del único punto muestreado en la unidad presenta valores muy estables, entre 12 y 14 mg/L para los años 2001 y 2002 respectivamente, muy por debajo del límite máximo permitido por la legislación vigente en materia de consumo humano. En cualquier caso, se registra un ligero incremento de la concentración, que se situaba en 10 mg/L en el año 2000. Los mapas de isocontenido en ión nitrato para los años 2001 y 2002 (Anexo V) reflejan la distribución espacial y cuantitativa de este parámetro.

#### **Sulfatos**

El contenido en ión sulfato oscila entre los 55 mg/L del año 2001 y los 74 mg/L del año 2002. En ambos casos los valores son muy inferiores al límite orientativo de 250 mg/L fijado por la legislación vigente para el consumo humano. Los mapas de isocontenido en ión sulfato para los años 2001 y 2002 se recogen en el Anexo V.

## CALIDAD U.H. 18.09 ALARÓ

El IGME cuenta en esta unidad con 4 puntos de control de la calidad del agua subterránea, de los cuales se han obtenido muestras en tres de ellos para el año 2001 y en dos para el año 2002.

#### Facies hidroquímica

La facies hidroquímica de las aguas analizadas en la unidad de Alaró es fundamentalmente bicarbonatada cálcica, con ligeras variaciones en el contenido aniónico que pueden dar lugar a facies mixtas con mayor o menor contenido en magnesio y sódio. En el Anexo VI puede verse un diagrama de Piper para un punto representativo de la unidad, en base a las muestras obtenidas en los dos últimos años y su comparación con la muestra más antigua tomada en dicho punto.

#### **Cloruros**

La concentración de ión cloruro se sitúa en torno a los 60 mg/L para el año 2001 y los 65-70 mg/L para el año 2002. Estos valores son muy estables (ver gráfico de distribución histórica en el Anexo VI para un punto representativo de la unidad) ya que esta unidad se encuentra desconectada de la línea de costa. Los mapas de isocontenido en ión cloruro para los años 2001 y 2002 (Anexo V) recogen la distribución espacial de este parámetro.

### <u>Nitratos</u>

El contenido en ión nitrato en todos los puntos muestreados presenta valores muy bajos, en torno a los 10 mg/L, sin que se registren variaciones destacables a lo largo de su evolución histórica. Los mapas de isocontenido en ión nitrato (Anexo V) recogen la distribución espacial de las concentraciones registradas.

#### **Sulfatos**

La concentración de ión sulfato en la unidad hidrogeológica de Alaró no presenta ninguna anomalía destacable, situándose la concentración máxima en cerca de 150 mg/L, y la mínima próxima a los 40 mg/L (Anexo V, mapas de isocontenido en ión sulfato).

#### CALIDAD U.H. 18.11 LLANO DE INCA-SA POBLA

Cuenta con la mayor densidad de pozos en funcionamiento, en su mayor parte concentrados en la zona de riego agrícola de la subcubeta de Sa Pobla. Por ello la densidad de las redes de control que mantienen tanto el IGME como la DGRH es muy amplia. El IGME cuenta con un total de 53 puntos en su red habitual de control de la calidad, de los cuales se han empleado un total de 44 análisis realizados entre finales de agosto y el mes de octubre del año 2001 para la realización del presente análisis, y 24 para el año 2002. Por su parte, se han incorporado un total de 53 puntos de control de calidad de la DGRH, de los cuales se cuenta con análisis de 46 de ellos para el año 2001, y 50 para el año 2002.

#### Facies hidroquímica

El Anexo VI recoge los diagramas de Piper de varios puntos seleccionados de entre los que forman la red de calidad del IGME que son representativos de la tipología de facies

existente en el conjunto de la unidad hidrogeológica. En ellos se representan las muestras tomadas durante el período 2001-2002 y se compara con el análisis más antiguo existente en cada uno de los puntos seleccionados, de manera que puede comprobarse rápidamente la evolución histórica de la calidad del agua en cada uno de los puntos seleccionados.

El análisis de los puntos seleccionados muestra algunos cambios significativos con respecto a lo observado en años anteriores. Así, las muestras tomadas en los puntos 19, 21 y 36 correspondientes al sector comprendido entre Sa Pobla y Muro, y hacia el interior de la unidad, continúan presentado facies mixtas bicarbonatadas-cloruradas, de forma similar a la observada en años anteriores. Por el contrario, los puntos situados al Norte de la localidad de Sa Pobla, coincidiendo con las zonas donde se registran habitualmente los niveles piezométricos más bajos, muestran una clara evolución desde aguas de composición inicial mixta, registradas en los años 70, e incluso bicarbonatadas en algunos casos a mediados de los años 90, a aguas netamente cloruradas sódico-cálcicas. Destaca el punto 25, que pasa de una composición mixta a una netamente clorurada sódica-cálcica a partir del año 2000. Por lo que respecta a los puntos situados en los alrededores de la Albufera la facies es netamente clorurada sódica, sin variaciones significativas con respecto a lo recogido en informes anteriores. Destaca el punto 35, donde un análisis inicial del año 1981 daba una facies bicarbonatada cálcica, con concentraciones de ión cloruro muy bajas, y que a lo largo de los años ha sufrido un progresivo proceso de salinización hasta alcanzar concentraciones de ión cloruro que superan el gramo/litro, pasando la facies a clorurada sódica.

#### **Cloruros**

Junto a los gráficos de Piper del Anexo VI puede observarse la evolución histórica en la concentración de ión cloruro, indicativo de la existencia de procesos de intrusión marina en el acuífero costero del Llano de Inca-Sa Pobla. Estos gráficos se correlacionan de forma clara con la evolución de la facies hidroquímica descrita anteriormente. Así, los puntos 19, 36 y 21, correspondientes al sector comprendido entre Sa Pobla y Muro, presentan concentraciones de ión cloruro relativamente bajas, entre los 100 y los 300 mg/L. Por el contrario, los puntos 25, 24 y 32, correspondientes al sector situado al Norte de Sa Pobla muestran una evolución histórica creciente de la concentración de cloruros, con valores que puntualmente alcanzan entre 600 y 1000 mg/L. De forma similar, los puntos situados en las proximidades de la Albufera (puntos 33 y 35) presentan concentraciones próximas a 1 g/L de ión cloruro a lo largo de buena parte de su registro histórico.

Los sectores claramente afectados por el proceso de salinización quedan gráficamente recogidos en los mapas de isocontenido en ión cloruro de los años 2001 y 2002 (Anexo V). Para el segundo semestre del año 2001 se observa una alta concentración de este ión, que supera los 3.100 mg/L en el área de Son Barba y los 1.000 mg/L al NE de Sa Pobla, desde los límites de la Albufera y hasta la línea de costa. El mapa elaborado para el mismo período del año 2002 muestra una situación similar, si bien el máximo registrado en el sector de Son Barba se reduce a valores ligeramente inferiores a los 1.000 mg/L, trasladándose el máximo registrado, hacia el noreste de Sa Pobla con valores superiores a los 2.500 mg/L.

#### <u>Nitratos</u>

Dado que en esta unidad hidrogeológica se enmarca la principal área de explotación agrícola por regadío de la isla de Mallorca, la concentración de ión nitrato procedente del empleo de fertilizantes nitrogenados en las aguas subterráneas es muy elevada. El mapa de isocontenidos en nitratos para el segundo semestre del año 2.001 muestra como toda la subcuenca de Sa Pobla supera los contenidos máximos admisibles en el agua de consumo humano, situado en 50 mg/L, hasta alcanzar en casi una veintena de puntos valores superiores a los 250 mg/L, con un máximo de 641 mg/L entre la localidad de Sa Pobla y la Albufera. En la subcuenca de Inca únicamente se registran valores superiores a los 50 mg/L en dos puntos, situado en el sector más meridional de la unidad, cerca de la localidad de Biniali, donde se alcanzan los 117 mg/L.

Para el mismo período del año 2002 la situación de conjunto es muy similar, si bien la evolución interanual en el contenido en ión nitrato sufre fuertes oscilaciones de unos puntos a otros tal como puede verse en los mapas de evolución para los períodos 2000-2001 y 2001-2002. En general se produce un empeoramiento de la situación promedio, con al menos 20 puntos que superan los 250 mg/L, una concentración cinco veces superior a la permitida para el consumo humano, y al menos 5 puntos que superan los 500 mg/L. Vuelven a presentarse varios focos de contaminación, todos ellos situados en la subcubeta de Sa Pobla, siendo los valores más altos los que se concentran al norte y este de Sa Pobla, mientras que hacia el sur de Sa Pobla y oeste de Muro los máximos se sitúan entre los 350 y los 450 mg/L. El valor máximo registrado en toda la unidad alcanza los 850 mg/L. Igualmente, los máximos registrados en la subcubeta de Inca sufren un incremento en su concentración, superándose los 160 mg/L al norte de la localidad de Biniali.

#### **Sulfatos**

El mapa de isocontenidos en ión sulfato (Anexo V) también refleja un contenido anormalmente elevado a lo largo de un corredor que parte de la localidad de Sa Pobla y se dirige hacia el este hasta alcanzar la línea de costa. En todo este sector se superan los 250 mg/L, que puntualmente pueden llegar hasta los 530 mg/L. Para el año 2000 se registraron concentraciones de hasta 2.180 mg/L al norte de la localidad de Campos, si bien este punto no cuenta con análisis para el año 2001. Para el año 2002 el mapa de isocontenido en ión sulfato presenta una variación significativa, quedando relegada la zona con concentraciones superiores a los 250 mg/L al sector situado al norte de la localidad de Sa Pobla, en el área con máximas concentraciones de ión nitrato y menor piezometría, produciéndose un descenso significativo (ver mapa de evolución de isocontenido en ión sulfato del Anexo V) en todo el sector comprendido entre la localidad de Muro y la línea de costa. Por el contrario, se produce un incremento de la concentración inmediatamente al suroeste de la localidad de Sa Pobla, apareciendo un nuevo sector con concentraciones superiores a los 250 mg/L. El valor máximo registrado corresponde al mismo punto que en el año 2001, situándose en 639 mg/L.

## CALIDAD U.H. 18.12 CALVIÁ

El IGME mantiene en la actualidad ocho puntos de control de calidad en esta unidad, contándose con analíticas en seis de ellos durante los años 2001 y 2002

#### Facies hidroquímica

La representación en el diagrama de Piper de las muestras tomadas en el período 2001-2002 en tres puntos representativos del conjunto de la unidad hidrogeológica (Anexo VI) corrobora la presencia de facies de tipo mixto (puntos 98 y 101) al norte de la localidad de Capdellá, y de facies netamente clorurada sódica entre Capdellá y Calviá. La comparación en todos los casos con la composición hidroquímica de la muestra más antigua existente en cada punto permite constatar la evolución progresiva hacia facies más cloruradas en todos los puntos. En el caso de las agua mixtas esta evolución es menos acusada, mientras que en las aguas cloruradas sódicas se manifiesta de forma notoria, reflejando la existencia de una mezcla de aguas propias del acuífero con aguas de origen marino.

#### **Cloruros**

El contenido en ión cloruro es relativamente elevado entre las localidades de Capdellá y Calviá, donde se registran concentraciones que alcanzan los 5.400 mg/L de ión cloruro para el año 2001, tal y como se recoge en los mapas de isocontenido (Anexo V).

Por su parte, los gráficos históricos de concentración para los puntos seleccionados en el Anexo VI reflejan la evolución creciente del contenido en ión cloruro.

#### **Nitratos**

Los mapas de isocontenidos en ión nitrato (Anexo V) indican valores muy por debajo de los máximos autorizados por la legislación vigente en materia de agua potable para el consumo humano, siendo inferiores a los 15 mg/L.

#### **Sulfatos**

La concentración en ión sulfato se mantiene por debajo de los 200 mg/L en todos los puntos de control excepto uno (Anexo V). Este último se encuentra al suroeste de Capdellá y su concentración alcanzó en el año 2001 los 490 mg/L.

#### CALIDAD U.H. 18.13 NA BURGUESA

La calidad de las aguas subterráneas en esta unidad procede de los 6 puntos de control que el IGME mantiene actualmente, si bien todos ellos se centran en el tercio más septentrional de la unidad, y sólo cuentan con medidas en cuatro de ellos para el segundo semestre del año 2002.

#### Facies hidroquímica

Los diagramas de Piper (Anexo VI) realizados sobre puntos significativos de esta unidad indican composiciones hidroquímicas básicamente cloruradas sódicas a sódico-cálcicas en los puntos de control, lo que indica un proceso claro de intrusión marina en la zona de influencia de dichos pozos, sin que se registren variaciones notables en esta clasificación a lo largo del registro histórico.

#### **Cloruros**

Junto a los gráficos de Piper se incorporan las correspondientes evoluciones históricas en cuanto al contenido en ión cloruro. En ellos, aún cuando se registra una línea de tendencia creciente a lo largo de los años, ésta queda enmascarada en buena medida por las fuertes oscilaciones que llegan a producirse dentro de un mismo año. Los puntos 103 y 107 presentan elevadas concentraciones de cloruros (entre 2,5 y 6 g/L) se encuentran situados en los campos de bombeo para el abastecimiento a la localidad de Palma de Mallorca. La explotación intensiva ha generado un claro proceso de intrusión marina en todo este sector.

El resto de los pozos analizados presentan concentraciones de ión cloruro entre 400 y 900 mg/L.

Los mapas de isocontenidos en ión cloruro (Anexo V) marcan, como en años anteriores, el fuerte proceso de intrusión marina del sector de La Vileta, existiendo aguas de bajo contenido en ión cloruro entre esta zona y la línea de costa. Los mapas de variación de la concentración presentan la fuertes variaciones que puede sufrir la concentración de unos años a otros, con oscilaciones que pueden superar los 3 g/L a lo largo de un año.

#### **Nitratos**

La concentración de ión nitrato presentes en los puntos muestreados oscila entre los 10 y los 45 mg/L, no superándose el valor orientativo de las aguas de consumo humano, si bien en ocasiones alguno de los puntos se acerca al valor de 50 mg/L.

#### **Sulfatos**

Los mapas de isosulfatos para los años 2001 y 2002 reflejan valores elevados en la concentración de este ión en los puntos con mayor salinidad, alcanzando los 844 mg/L. Estos valores son similares a los registrados para el año 2000. Se registra un descenso que supera los 200 mg/L entre los años 2001 y 2002.

#### CALIDAD U.H. 18.14 LLANO DE PALMA

El análisis de la calidad del agua subterránea en el acuífero plio-cuaternario del Llano de Palma se ha realizado a partir de los datos obtenidos en 39 puntos seleccionados de entre los pertenecientes a las redes de control de calidad del IGME (7) y de la DGRH (32).

#### Facies hidroquímica

La facies hidroquímica de esta unidad corresponde mayoritariamente a aguas cloruradas sódicas a cloruradas cálcicas con todas las composiciones catiónicas intermedias, pero siempre predominando como anión el cloruro. Esto indica que existe un claro, y generalizado, proceso de intrusión marina en el área analizada del acuífero del Llano de Palma. Para el período 2001-2002 se han representado las analíticas disponibles de la red del IGME en un gráfico de Piper (Anexo VI) para los puntos seleccionados como representativos de la unidad, donde se observa como los sectores del Pont d'Inca y Marratxí continúan presentando facies netamente cloruradas sódicas de forma similar a la registrada en el año 2000, mientras que el sector más próximo a Llucmajor presenta facies mixtas de tipo bicarbonatado a bicarbonatado-clorurado. De ellos, destaca la evolución sufrida por el sector de Marratxí, donde se registra una evolución desde facies mixtas registradas a finales de los años 70 hasta la actual facies clorurada, con incremento continuado de la concentración de ión cloruro como se verá más adelante.

#### **Cloruros**

Los gráficos de evolución de la concentración de ión cloruro (Anexo VI) para los puntos seleccionados muestran un claro incremento en el punto de control 109 correspondiente a Son Verí Nou, en Marratxí, donde partiendo de una concentración inicial de 100 mg/L de ión cloruro a mediados de los años 70 se ha pasado progresivamente hasta los 700 mg/L actuales. El punto 108, correspondiente a la zona de bombeos del Pont d'Inca muestra concentraciones variables entre 1000 y casi 5000 mg/L, con valores medios estables en torno a los 3.000 mg/L, y valores actuales en torno a los 1.500 mg/L. El resto de puntos presenta un comportamiento estable con concentraciones entre 100 y 250 mg/L.

El mapa de isocontenido en ión cloruro no se ha realizado para el año 2001 debido a que los datos disponibles para este año no son representativos de la situación real del proceso de intrusión. Para ello nos ceñiremos al mapa correspondiente al año 2002, donde la situación reflejada es similar a la observada en el año 2000. Se observa la presencia de varios focos importantes de intrusión. Así, el acusado domo salino que en el año 2000 se observaba al NE de la localidad de Palma, donde se superaban ampliamente los 4.300 mg/L, y que se corresponde con la zona de extracción del Pont d'Inca para el abastecimiento de la capital ha visto disminuida su concentración a valores en torno a los 1.500 mg/L, si bien ahora se registra un nuevo foco con concentraciones que superan los 700 mg/L al noreste del primero, en el sector de Marratxí, incrementándose con respecto a años anteriores. El área comprendida entre El Arenal, Sant Jordi y el aeropuerto de Son Sant Joan continúa presentando un importante domo salino, con concentraciones de ión cloruro que pueden llegar a alcanzar los 2.500 mg/L, presentando toda el área contenidos medios que superan los 1.000 mg/L, y observándose un descenso en la concentración con respecto al año 2000.

#### **Nitratos**

En cuanto a la concentración de ión nitrato, el mapa de isonitratos para el año 2002 (Anexo V) muestra anomalías muy marcadas en toda la zona de riego del Pla de Sant Jordi y

aeropuerto, con una morfología del área con concentraciones superiores a los 50 mg/L similar a la observada para el año 2000, si bien los valores de concentración sufren un incremento notable, existiendo al menos dos puntos que superan los 300 mg/L, con una concentración máxima de 320 mg/L. El número de puntos que superan la concentración de 50 mg/L alcanza el 70 %.

#### **Sulfatos**

El contenido en ión sulfato recogido en el mapa de isocontenido para el año 2002 refleja una situación similar a la recogida para el año 2000, con una fuerte anomalía al norte del aeropuerto, donde se alcanzan valores que superan los 1200 mg/L, y los sectores del Pont d'Inca y Marratxí con anomalía menores, pero que superan los 250 mg/L, coincidiendo con los puntos de mayor salinización del acuífero.

#### CALIDAD U.H. 18.16 MARINETA

En esta unidad hidrogeológica el IGME mantiene una reducida red de control de la calidad formada por sólo dos puntos, por lo que el análisis se completa con los datos de la red de calidad de la DGRH, obteniéndose un total de 13 puntos de control. Para el período considerado sólo se cuenta con análisis correspondientes a 1 puntos de control para el año 2001 y 6 para el 2002.

#### Facies hidroquímica

La composición química de las aguas subterráneas de esta unidad corresponde mayoritariamente a facies clorurada sódica, y en menor medida a facies mixtas.

#### **Cloruros**

Los mapas de isocontenidos sólo han podido realizarse para el año 2002 (Anexo V). Así, la distribución de isocontenidos en ión cloruro para el segundo semestre del años 2.002 indica que existe un proceso de intrusión marina generalizado en todo el frente costero de la unidad, que llega a extenderse hasta más de 3 km hacia el interior, con concentraciones máximas en el sector central de la línea costera donde se llegan a superar los 2.500 mg/L en el sector más oriental de la unidad.

#### **Nitratos**

El mapa de isonitratos para el año 2002 (Anexo V) muestra concentraciones superiores a los 50 mg/L únicamente en dos puntos adyacentes del sector noreste de la unidad, si bien no hay datos de concentración de este ión en los sectores más internos de la unidad, donde en el año 2000 se registraban contenidos relativamente altos, entre 50 y 100 mg/L. Al igual que lo observado en el año 2000, parece existir una relación inversa entre la concentración de ión cloruro y la de ión nitrato, siendo esta última muy baja en los sectores donde el ión cloruro registra sus máximos niveles dentro de la unidad.

#### **Sulfatos**

En lo referente al ión sulfato, pese a la ausencia de datos para este período en la mitad interna de la unidad, ésta registraba los valores más altos en el año 2000, con concentraciones superiores a los 250 mg/L. De acuerdo con los resultados obtenidos en la elaboración del mapa de isocontenidos, este patrón se repite para el año 2002, destacando la aparición de un máximo que alcanza los 422 mg/L en un punto del límite oriental de la unidad, el cual no superaba los 20 mg/L en el año 2000. Este punto coincide con el que presenta una mayor concentración de ión cloruro durante el año 2002 (2500 mg/L) y que apenas alcanzaba los 225 mg/L durante el año 2000, marcando un fuerte proceso de salinización debido a la cercana presencia de la interfase agua dulce-agua salada.

## CALIDAD U.H. 18.17 ARTÁ

El IGME mantiene una red de control de calidad estable en esta unidad formada por 5 puntos de control, a los cuales se ha unido para el presente estudio la información proporcionada por otros 9 puntos adicionales pertenecientes a la red de control de calidad de la DGRH. Los datos son escasos en el período considerado, de manera que no se cuenta con análisis durante el año 2001, y tan sólo con cinco puntos controlados durante el año 2002.

#### Facies hidroquímica

En general, las aguas subterráneas de esta unidad hidrogeológica corresponden a aguas de buena calidad, de tipo bicarbonatado cálcico mayoritariamente.

#### **Cloruros**

Las concentraciones de ión cloruro en el agua, de acuerdo a lo que puede observarse en el mapa de isocontenidos (Anexo V) oscila entre los 75 y los 110 mg/L. Cerca de la línea de costa en el extremo sur-oriental de la unidad, junto a la vecina unidad hidrogeológica de la Marina de Llevant, se registraban en el año 2000 concentraciones puntuales muy elevadas, cercanas a los 1600 mg/L que no se recogen en el mapa actual debido a la ausencia de analítica en este punto. En esta zona, por tanto, es esperable que continúe la existencia de un proceso de intrusión marina que afecta al entorno de la localidad de Son Cervera.

#### **Nitratos**

En cuanto al contenido en ión nitrato, el mapa de isocontenido correspondiente al año 2002 repite la pauta observada en años anteriores, donde tan sólo un punto situado al este de la localidad de Artá supera ligeramente el valor límite de potabilidad, alcanzando los 63 mg/L. El resto de puntos mantiene valores comprendidos entre los 15 y 20 mg/L.

#### Sulfato

En cuanto al contenido en ión sulfato, los valores son muy reducidos, oscilando entre los 30 y los 120 mg/L, al igual que los valores registrados durante el año 2000.

#### CALIDAD U.H. 18.18 MANACOR

Los datos empleados para el control de la unidad de Manacor provienen de dos puntos de control de la calidad controlados por el IGME y 13 pertenecientes a la red de calidad de la DGRH. Para el presente informe, únicamente se cuenta con los datos procedentes de dos puntos de control, para el año 2001, y de 10 puntos para el año 2002.

#### Facies hidroquímica

Existen en esta unidad facies hidrogeológicas muy variadas, desde el tipo clorurado sódico hasta el bicarbonatado cálcico, pasando por la sulfatada sódica y todas las facies mixtas.

#### **Cloruros**

A pesar de esta diversidad hidroquímica, la concentración de ión cloruro no llega a alcanzar los 200 mg/L durante el año 2002 (Anexo V), en la mayor parte de la unidad, localizándose las concentraciones más elevadas en el sector noroccidental, con un valor máximo de 405 mg/L cerca del límite con la unidad vecina de la Marineta.

#### **Nitratos**

Existe un área localizada al norte de la localidad de Manacor en la que se superan los valores máximos de concentración de ión nitrato para agua potables, alcanzándose un máximo de 191 mg/L. Esta área se extendía hasta el sur de la localidad de Manacor en años anteriores, si bien para el año 2002 la concentración de ión nitrato en las proximidades de Manacor se ha reducido hasta valores inferiores a los 25 mg/L. La mayor parte de los puntos de control han experimentado una reducción acusada de la concentración de nitrato, con descensos que llegan a valores de hasta 264 mg/L.

#### **Sulfatos**

El contenido en ión sulfato tal y como recoge el mapa de isocontenido para el año 2002 (Anexo V) es superior a los 250 mg/L únicamente en un sector al noroeste de la localidad de Manacor, alcanzándose una concentración máxima de 480 mg/L. El sector afectado es similar al registrado en el año 2000, si bien la mayor parte de los puntos presentan un fuerte descenso de la concentración de este ión, superando en algunos puntos los 120 mg/L de descenso.

#### **CALIDAD U.H. 18.19 FELANITX**

El IGME cuenta con una red de control de calidad estable constituida por 4 puntos, de los cuales sólo 3 presentan analítica para el año 2001, y 1 para el año 2002. La red de control se complementa con otros seis puntos de control de la red de la DGRH, sin analíticas durante el año 2001, y con cuatro puntos controlados durante el año 2002.

#### Facies hidroquímica

La facies hidroquímica de las aguas subterráneas en la unidad hidrogeológica de Felanitx corresponde a un tipo bicarbonatado cálcico-magnésico en el entorno de Felanitx (Anexo VI), mientras que al norte de la localidad de Felanitx la facies mixta es de tipo bicarbonatado-clorurado sódico-cálcica, situándose ocasionalmente en un tipo netamente clorurado.

#### **Cloruros**

El mapa de isocontenidos en ión cloruro para el año 2002 (Anexo V) muestra en general contenidos comprendidos entre los 250 y 300 mg/L. Destaca la anomalía en el sector noreste de la unidad que alcanza los 1148 mg/L, en un punto que no registraba concentraciones superiores a los 135 mg/L en el año 2000.

Los gráficos de evolución del contenido en ión cloruro durante los últimos años (Anexo VI) indican una tendencia estable a ligeramente creciente en la concentración en los puntos seleccionados, si bien el conjunto de puntos de la unidad presentan mayoritariamente una disminución de la concentración con respecto a la registrada en el año 2000, cercana a los 20 mg/L.

#### Nitratos

El mapa de isocontenido en ión nitrato (Anexo V) continúa presentando una zona con concentraciones anómalas al noroeste de las localidades de S'Horta y Calonge, de forma similar a lo representado en el mapa de isocontenidos del año 2000, si bien la concentración máxima alcanzada entonces ha pasado de los 440 mg/L a los 376 mg/L. También se alcanzan los valores límite de potabilidad al norte de la localidad de Felanitx, rozándose los valores de 50 mg/L.

#### **Sulfatos**

El mapa de isocontenidos en ión sulfato (Anexo V) no muestra ninguna anomalía, situándose los valores máximos en torno a los 200 mg/L.

#### CALIDAD U.H. 18.20 MARINA DE LLEVANT

El IGME mantiene únicamente 1 punto (211) en la red de control de calidad de esta unidad, por lo que el estudio de la misma se ha complementado con los datos procedentes de otros

6 puntos pertenecientes a la red de control de la DGRH. Durante el año 2001 únicamente se tienen analíticas de un punto de la red de control, por lo que los mapas de isocontenidos se limitan al año 2002 en el que se controlaron un total de 5 puntos de la red.

#### Facies hidroquímica

La representación en el diagrama de Piper de la analítica completa realizada sobre el punto 211 muestra un agua de tipo netamente clorurado sódico, sin varicaciones significativas con respecto al año 1996, período al que se remonta el registro histórico de este punto de la red.

#### **Cloruros**

La concentración de ión cloruro es muy similar en todos los puntos que conforman la red, quedando reflejada en el Anexo VI la correspondiente al punto 211 de la red del IGME. En este punto se observa una tendencia al aumento gradual de la concentración durante los últimos siete años, pasando de concentraciones iniciales de 1.163 mg/L a las actuales que se sitúan en 1.580 mg/L.

El mapa de isocontenido en ión cloruro realizado para el año 2002 muestra, al igual que lo ya registrado para el año 2000, una intrusión marina generalizada en toda la unidad. Este proceso se debe a la conexión directa del acuífero mioceno con el mar, y a la existencia de numerosas captaciones muy cerca de la línea de costa para el abastecimiento de localidades turísticas. Este hecho acentúa el proceso de intrusión en el entorno de las poblaciones más importantes, como Porto Cristo, Porto Colom y Santanyí.

#### **Nitratos**

El mapa de isocontenidos en ión nitrato (Anexo V) refleja contenidos por encima de los 50 mg/L únicamente en el sector de Santanyí-Cala Llombars, donde puntualmente se llegan a registrar contenidos de hasta 88 mg/L. Estos contenidos son ligeramente superiores a los registrados en el año 2000, donde la concentración máxima se situaba en 70 mg/L.

#### **Sulfatos**

En lo referente a la concentración de ión sulfato no se registran anomalías en esta unidad, tal y como recoge el correspondiente mapa de isocontenidos para el año 2002 (Anexo V).

#### CALIDAD U.H. 18.21 LLUCMAJOR-CAMPOS

En esta unidad hidrogeológica tanto el IGME como la DGRH tienen su propia red de control de calidad, superando en conjunto los 75 puntos de control, de los cuales se ha seleccionado un total de 37 para el control anual de la situación de la unidad, 13 de ellos pertenecientes a la red de control de calidad del IGME, y los restantes a la red de la DGRH. Para el año 2001 se cuenta con los datos aportados por un total de 20 puntos, y 34 para el año 2002.

#### Facies hidroquímica

La representación en el gráfico de Piper (Anexo VI), de los análisis efectuados en el período comprendido entre los años 2001 y 2002 indican que la mayor parte de las muestras corresponden a una facies claramente clorurada, sin variaciones con respecto a lo determinado en años anteriores. El predominio claro del anión cloruro es indicativo de la existencia de un fuerte y establecido proceso de intrusión marina, tratándose en general de aguas salinas de muy mala calidad. Únicamente el sector situado al Norte de la localidad de Campos presenta aguas de tipo mixto, de mejor calidad. En el sector de Llucmajor la información es insuficiente para establecer la tipología de las aguas subterráneas.

#### **Cloruros**

Los gráficos de evolución de la concentración de cloruro (Anexo VI) en el tiempo indican una tendencia general estable o ligeramente descendente en algunos de los puntos representados. Así, en los alrededores de Campos (puntos 200 y 201) y de Ses Salines (punto 208) se registran ligeras tendencias descendentes, si bien las concentraciones siguen siendo elevadas, en torno a los 1000 mg/L. Por el contrario, en el sector comprendido entre las localidades de Campos y Felanitx, la tendencia es ligeramente ascendente, si bien las concentraciones registradas en ión cloruro son aún bajas, cercanas a los 150 mg/L. Igualmente, el sector comprendido entre Campos y Santanyí presenta una tendencia al incremento de la concentración de ión cloruro, con valores que oscilan entre los 800 y 2500 mg/L.

El mapa de isocontenido en ión cloruro para el segundo semestre del año 2001 muestra como el proceso de intrusión está generalizado en todo el sector comprendido entre las localidades de Sa Rápita, Campos y Ses Salines, con concentraciones de ión cloruro que superan los 3600 mg/L. Para el año 2002 la cantidad de puntos de control es mayor, lo que permite detectar la presencia de otro máximo de concentración en el mismo sector que supera ampliamente los 5500 mg/L de ión cloruro.

#### **Nitratos**

Otro factor destacable en esta unidad respecto a la calidad del agua subterránea es la presencia de contenidos elevados de ión nitrato. En el Anexo V se incluye el mapa de isonitratos para los años 2001 y 2002, donde se observan concentraciones superiores a los 100 y 200 mg/L en torno a la localidad de Campos, extendiéndose la zona afectada por más de 50 mg/L hacia el sur y hacia el noreste de dicha localidad. El máximo de concentración alcanzado es de 213 mg/L en el año 2002, al sureste de la Campos, frente a un máximo de 201 mg/L registrado en el año 2001. En general se observa un descenso de la concentración de ión nitrato en la mayor parte de los puntos durante los dos últimos años.

#### **Sulfatos**

En cuanto al contenido en ión sulfato, los mapas de isosulfatos del Anexo V recogen parcialmente (no todos los puntos que presentaban anomalías destacables en el año 2000 cuentan con analítica durante el período 2001-2002) la presencia de anomalías coincidentes

con los máximos registrados en la concentración de ión cloruro, y que parecen por tanto estar relacionadas con la elevada concentración de sales en disolución debido al proceso de intrusión marina. En estas zonas la concentración en ión sulfato puede llegar a rondar los 860 mg/L (año 2002) sin descartar que se superen en algunos puntos no analizados los 1200 mg/L recogidos en el año 2000.

## **RESUMEN Y CONCLUSIONES**

A continuación se describe brevemente el estado que presentan actualmente cada una de las unidades hidrogeológicas en que se divide la isla de Mallorca, destacando aquellas características que presentan anomalías de importancia, su evolución con respecto a años anteriores, y las posibles actuaciones tendentes a su corrección o recuperación.

## **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.01 ANDRATX**

La unidad hidrogeológica de Andratx presenta en la actualidad aguas de calidad general regular, con altos contenidos en cloruros en el área situada entre las localidades de Andratx y Puerto de Andratx. El nivel freático en esta zona no ha sufrido variaciones significativas con respecto al año 2000.

El contenido en ión cloruro es en general elevado, superando la práctica totalidad de los puntos los 250 mg/L, si bien hay un descenso generalizado con respecto a los valores observados en el año 2000 en buena parte de los puntos, consecuencia de la mayor pluviometría de los dos últimos años.

Hay que destacar que en los últimos años se está produciendo un incremento del número de puntos que presentan contaminación por la elevada concentración de ión nitrato, dando lugar a un área cada vez más extensa en torno a la localidad de Andratx y hacia el noreste de la misma, incrementándose su extensión con respecto a años anteriores.

También destaca la presencia de al menos dos puntos con concentraciones elevadas de ión sulfato (entre 1000 y 1200 mg/L) que se localizan al Norte de la localidad de Andratx. Uno de ellos coincide con un punto interior de la unidad que presenta la mayor concentración de ión cloruro, por lo que no se descarta que el origen de este último ión sea debido a la presencia de materiales evaporíticos en las formaciones geológicas, y no por un proceso de intrusión marina.

## UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.05 ALMADRAVA

Las redes de control piezométrico y de calidad existentes en esta unidad han detectado la presencia de problemas de intrusión marina, pese a tratarse de una unidad hidrogeológica sin contacto directo con el mar. El análisis individualizado de los piezómetros indica descensos continuados en algunas áreas, como refleja la evolución de la piezometría del

punto 15 (392570285), desde el año 1980 hasta el año 2001. En el último año se ha producido un cambio de tendencia que ha dado lugar a una ligera recuperación de los niveles piezométricos.

De igual manera, el control de la evolución en la concentración de ión cloruro indica un incremento progresivo y muy acusado desde los valores iniciales situados en torno a los 100 mg/L hasta los 1.900 mg/L registrados en algunos puntos en el año 2001. El incremento de los niveles piezométricos del último año ha dado lugar a un marcado descenso en la concentración de ión cloruro, con máximos registrados de 1.130 mg/L.

No se registran anomalías en la concentración de ión nitrato en esta unidad, manteniéndose los puntos analizados por debajo de los 10 mg/L.

El contenido en ión sulfato alcanzó máximos ligeramente superiores a los 250 mg/L durante el año 2001, coincidiendo con la mayor concentración de cloruros y muestra un descenso durante el año 2002 a valores situados en torno a 180 mg/L, no detectándose concentraciones anómalas en la actualidad.

## UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.08 S'ESTREMERA

La unidad hidrogeológica de s'Estremera presenta en la actualidad un problema acusado de sobreexplotación, existiendo un déficit apreciable en el balance hídrico de la unidad, con descensos medios del nivel piezométrico en la actualidad de 73 m respecto a su situación en 1980, encontrándose piezómetros en la actualidad a más de 30 m por debajo del nivel del mar en la zona de extracción para el abastecimiento a la ciudad de Palma (punto 16, Estremera 0, Anexo III). Pese a la intensa explotación a la que se ve sometida, para el abastecimiento urbano a la capital, no se registran problemas de calidad significativos, debido a que el acuífero se encuentra desconectado del mar. Sin embargo, durante los últimos 3 años se registra un incremento continuado en todos los elementos mayoritarios, lo cual podría deberse a la recarga del acuífero con aguas de mayor contenido salino procedentes de la unidad hidrogeológica 18.11.

## UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.09 ALARÓ

En la actualidad la unidad hidrogeológica de Alaró no presenta indicios de contaminación, tratándose en general de aguas de buena calidad aptas para riego agrícola y consumo humano. Únicamente la existencia de descensos continuados de los niveles piezométricos en los últimos años indica que se trata de una unidad con riesgo de sobreexplotación, con volúmenes de extracción muy cercanos a los de recarga y en la cual se deben aplicar medidas de control.

Durante el último año, la mayor pluviometría registrada en el período 2001-2002 ha dado lugar a una inversión de la tendencia al descenso progresivo de niveles, iniciándose una relativa recuperación de la piezometría.

Algunos sondeos de abastecimiento registran descensos similares a los de la unidad de s'Estremera, llegando a descender hasta cotas de -40 m, por debajo del nivel del mar (ver evoluciones piezométricas de los pozos de Can Negret y Son Perot-Fiol, Anexo III). Tanto por su calidad hidroquímica como por su funcionamiento hidrodinámico esta unidad presenta muchas similitudes con la ya descrita unidad de s'Estremera.

## **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.10 UFANES**

Se trata de una unidad que no presenta en la actualidad problemas de sobreexplotación, manteniéndose los niveles piezométricos de forma estable en los últimos años, e incluso registrándose un incremento de los niveles desde el año 1.980 de casi 18 m.

No hay analíticas de esta unidad durante los años 2001-2002.

## UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11 LLANO DE INCA-SA POBLA

La evolución de la piezometría en esta unidad ha experimentado un cambio notable con respecto a la evolución de años anteriores. La tendencia al descenso continuado de niveles de los últimos años ha cambiado durante el último año hidrológico 2001-2002, período en que los marcados descensos correspondiente al período estival no han quedado reflejados, continuando la tendencia ascendente del invierno 2001 con la del otoño del 2002. El resultado ha sido un incremento de los niveles medios del acuífero de cerca de 3 m con respecto al año anterior, situándose los niveles en la actualidad por encima de los registrados en el año 1980.

La recuperación de los niveles piezométricos no tiene, al menos por el momento, un reflejo en los parámetros químicos del agua que supongan una mejora de la calidad. Las facies hidroquímicas continúan como en años anteriores, desde facies mixtas bicarbonatado-cloruradas hacia el interior de la unidad a aguas cloruradas sódicas al norte de Sa Pobla, y en el entorno de la Albufera y a lo largo de la franja más próxima a la línea de costa. La concentración de ión cloruro presenta una tendencia general creciente, con un pequeño descenso a finales del 2002 en sólo algunos puntos y tras el fuerte incrmento que presentaron durante los años 2000 y 2001.

Pero el problema más destacado de la unidad lo constituye la elevada concentración de ión nitrato producto del elevado empleo de fertilizantes nitrogenados en el sector agrícola más productivo de Baleares. La zona contaminada se extiende por toda la subcuenca de Sa Pobla (mitad nororiental de la unidad), con tres sectores que alcanzan concentraciones medias muy elevadas que superan los 250 mg/L, con varios puntos que superan los 500 mg/L y un máximo de 850 mg/L. También la subcubeta de Inca presenta concentraciones que superan los 150 mg/L en el extremo suroccidental de la unidad. El problema es especialmente grave por cuanto a pesar de tratarse de un área declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola (BOIB 15/1/2000), cumpliendo con la Directiva Europea (91/676/CEE, de 12 de Diciembre de 1991) la evolución continúa siendo creciente, aumentado las concentraciones registradas durante el año 2002 con respecto a las

del año 2001. Este fenómeno podría estar condicionado por un proceso de lavado del contenido en nitrógeno presente en la zona no saturada como consecuencia de la mayor infiltración tras el incremento de la pluviometría del último año y por el lavado originado por el ascenso del nivel freático.

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.12 CALVIÁ

La piezometría de la unidad de Calviá presenta en su conjunto una evolución positiva que se inicia en el año 2000, con una recuperación de niveles que llevan a una situación actual similar a la registrada a comienzos de los años 80.

Esta mejoría de los niveles registrados en los últimos años no parece tener un reflejo inmediato en la calidad del agua. El contenido en ión cloruro presente en el agua y responsable de la alta salinidad registrada entre los sectores de Capdellá y Calviá continúa su incremento progresivo año tras año, desplazando las facies mixtas hacia aguas de tipo clorurado sódico. Por el contrario, no se registran concentraciones elevadas de ión sulfato (excepto algún punto con alta concentración salina por intrusión de agua marina) que generalmente se mantienen por debajo de los 200 mg/L.

Tampoco los nitratos indican problemas de contaminación, situándose siempre por debajo de los 15 mg/L.

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.13 NA BURGUESA

El análisis de la evolución de la unidad de Na Burguesa se limita al sector más interno de la unidad hidrogeológica.

La explotación de este sector para el abastecimiento urbano de la ciudad de Palma se realiza actualmente por encima de la capacidad de recarga de la unidad, de manera que se ha generado un proceso de sobreexplotación en la misma que queda reflejado no tanto en la variación del nivel piezométrico del acuífero como en la calidad de las aguas subterráneas. Así, la conexión del acuífero liásico con el mar ha dado lugar a un proceso de intrusión marina inducido por el bombeo intensivo, detectándose valores de concentración de cloruros que se han ido incrementando de forma paulatina y continuada, desde valores iniciales próximos a los 200 mg/L de ión cloruro hasta superar actualmente los 6.000 mg/L.

Los niveles piezométricos de los puntos analizados muestran un incremento desde el otoño del año 2000, si bien el conjunto de la unidad se encuentra a 2,6 m bajo la situación inicial registrada en el año 1983.

La concentración de ión nitrato no presenta hasta el momento problemas de contaminación, si bien los valores detectados en algunos puntos superan los 40 mg/L, aproximándose a los valores límite de potabilidad.

Sí se registran, en cambio, anomalías en la concentración de ión sulfato, con valores que triplican el límite orientativo para aguas potables en los puntos donde la concentración salina es elevada por la intrusión marina. En cualquier caso, los valores recogidos en el año 2002 suponen una mejoría considerable respecto a los registrados el año anterior.

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.14 LLANO DE PALMA

La evolución de la piezometría durante los últimos años en la unidad del Llano de Palma refleja un incremento de niveles durante los años 2001-2002, situándose en la actualidad casi un metro por encima de la media recogida en el año 1980. Continúan registrándose mínimos en el sector de extracción del Pont d'Inca, si bien no se recogen valores de cotas negativas como sucedía en años anteriores.

En cuanto a la calidad, continúan siendo predominantes las facies cloruradas, tanto sódicas como cálcicas, en buena parte de la unidad, incluyendo setores internos como el Pont d'Inca y Marratxí. Las facies bicarbonatadas y mixtas quedan reducidas a los sectores más internos de la unidad. La concentración de ión cloruro desciende en sectores como el Pont d'Inca (abastecimiento a Palma) y el Pla de Sant Jordi (entorno del aeropuerto de Palma) pero se incrementan en puntos adyacentes (Marratxí).

La contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes nitrogenados es elevada en todo el sector agrícola del Pla de Sant Jordi. Puntualmente se recogen concentraciones que alcanzan los 320 mg/L, con un 70% de puntos en la unidad que superan los 50 mg/L. Estas concentraciones son más elevadas que las registradas en el año 2000. Al igual que en el sector agrícola de Sa Pobla (U.H. 18.11 Llano de Inca-Sa Pobla) el aumento de las precipitaciones puede ser el responsable del lavado y transporte de los nitratos contenidos en la zona no saturada, hacia el acuífero.

También se observan anomalías en la concentración de ión sulfato. En parte debido a la presencia de aguas salobres (Pont d'Inca, Marratxí), y por otro lado asociada posiblemente a la presencia de materiales yesíferos miocenos (Norte de Son Ferriol).

#### <u>UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.16 MARINETA</u>

La piezometría media de la unidad registra un descenso continuado de los niveles desde los valores iniciales del año 1.980 hasta los mínimos registrados en 1999, con una ligera recuperación durante los dos últimos años. La situación media actual es del orden de 0,5 m por debajo de lo registrado en 1.980.

El acuífero de La Marineta presenta en la actualidad aguas de baja calidad en un sector paralelo a la línea de costa y que avanza más de 3 km hacia el interior de la unidad. En esta zona las aguas son predominantemente cloruradas sódicas por el progresivo avance de la intrusión de agua de mar, alcanzándose concentraciones de ión cloruro que superan los 2.500 mg/L, algo más elevadas que las registradas en el año 2.000.

El contenido en ión nitrato supera los 50 mg/L en el noreste de la unidad, y aunque no hay datos del sector más meridional de la misma en el período 2001-2002, en años anteriores se registraron concentraciones entre 50 y 100 mg/L en este área. Las mayores concentraciones de ión nitrato se sitúan en los sectores donde los niveles de ión cloruro son más bajos.

La concentración de ión sulfato supera el valor orientativo de 250 mg/L en los puntos que presentan mayor salinización por intrusión marina.

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.17 ARTÁ

En general, se trata de una unidad excedentaria sin problemas de intrusión marina. Los niveles piezométricos se mantienen altos en casi toda la unidad, existiendo un área de riesgo en el sector situado al norte de Son Servera y en las zonas limítrofes con la vecina unidad de Marina de Llevant, donde los niveles se encuentran por debajo de la cota cero, y la calidad del agua se ve afectada por la presencia de altos contenidos de ión cloruro (hasta 1.600 mg/L en el año 2000). En el resto de la unidad predominan las aguas de buena calidad, sólo ocasionalmente alterada por la presencia de nitratos al este de la localidad de Artá (63 mg/L).

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.18 MANACOR

La piezometría de la unidad de Manacor presenta en el año 2002 un incremento de niveles de entre 3 y 5 m con respecto al año 2001, con valores mínimos de cota de 12 m entre Manacor y Marina de Llevant, y máximos de 80 m hacia la Marineta.

Las facies hidroquímicas son muy variables (bicarbonatadas, cloruradas, y mixtas), con valores de ión cloruro generalmente inferiores a los 200 mg/L, pero con valores relativamente elevados cerca de la vecina unidad de Marineta.

Al noroeste de Manacor se registran concentraciones elevadas de ión nitrato, que superan los 190 mg/L de máxima. Otros sectores del entorno de Manacor contaminados en años anteriores han reducido su concentración a valores inferiores a 25 mg/L. En general todos los puntos analizados muestran una reducción en el contenido en ión nitrato.

La concentración de sulfatos es sólo superior a 250 mg/L al noroeste de Manacor coincidiendo con la mayor concentración de cloruros (mayor salinidad general). En general, se produce un descenso de la salinidad a lo largo del período 2001-2002.

#### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.19 FELANITX**

La unidad de Felanitx presenta cotas piezométricas que se sitúan entre los 35 y los 40 m. Únicamente el sector sureste, más cercano a la vecina unidad de la Marina de Llevant, presenta cotas muy bajas, apenas a 0,5 m sobre el nivel del mar. La tendencia en el último año rompe el continuo descenso histórico de niveles para iniciar una lenta recuperación, si

bien el nivel medio en la unidad continúa en torno a 4 m por debajo de lo registrado en 1980.

La calidad del agua es buena, con aguas generalmente de tipo bicarbonatado cálcicomagnésico.

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.20 MARINA DE LLEVANT

La piezometría de esta unidad está muy próxima al nivel del mar, en torno a 3 m en casi toda la unidad, registrándose cotas negativas en los puntos de explotación para el abastecimiento a Porto Colom y otras localidades turísticas.

En general todas las aguas reflejan un proceso de intrusión marina que da lugar a facies hidroquímicas del tipo clorurado sódico.

En lo que se refiere al contenido de ión nitrato únicamente se registran contenidos superiores a 50 mg/L en el sector comprendido entre Santanyí y Cala Llombards, igual que en años anteriores, pero con una tendencia al incremento a lo largo del tiempo.

No se registran anomalías en el contenido de ión sulfato.

#### UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.21 LLUCMAJOR-CAMPOS

A diferencia de otras unidades, la evolución piezométrica media de la unidad de Llucmajor-Campos continúa descendiendo progresivamente, tras un período de estabilidad relativa entre 1994 y 1998, situándose en la actualidad a 5,6 m por debajo de la situación de partida fijada en 1980 para el presente estudio. Por sectores, el comprendido entre Campos y Felanitx registra los mayores descensos, mientras que un amplio sector al Sur de Campos presenta cotas de nivel de agua muy próximas al nivel del mar, sin que se produzcan variaciones interanuales significativas.

Desde el punto de vista de la calidad existe un fuerte proceso de intrusión marina que se extiende hacia el interior de la unidad desde la línea de costa hasta sobrepasar la localidad de Campos. El resultado son aguas netamente cloruradas sódicas con contenidos en ión cloruro que superan puntualmente los 5.500 mg/L, y con tendencia al aumento (a excepción del sector comprendido entre Campos y Santanyí).

Asociado al desarrollo agrícola se han detectado concentraciones elevadas de ión nitrato, que en general superan los 50 mg/L en buena parte de la unidad, con máximos superiores a los 200 mg/L en el entorno de la localidad de Campos. Durante los años 2001 y 2002 se ha producido un ligero descenso en la concentración de este ión en la mayor parte de los puntos observados.

La concentración de ión sulfato también presenta algunas anomalías asociadas a los sectores con mayor contenido en ión cloruro, y por lo tanto relacionadas con el proceso de intrusión marina. La concentración máxima registrada en el año 2002 es de 860 mg/L.

#### GLOSARIO DE TÉRMINOS HIDROGEOLÓGICOS

**ACUÍFERO:** Rocas o sedimentos cuyos poros, grietas y fisuras pueden ser ocupados por el agua y en los que ésta puede circular libremente, en cantidades apreciables, bajo la acción de la gravedad.

Existen otras definiciones que dan idea de un aprovechamiento económico del agua encerrada en un acuífero: aquel estrato o formación geológica que permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el hombre pueda aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para subvenir a sus necesidades.

**ACUÍFERO CONFINADO**: Acuífero limitado en su parte superior por una capa de permeabilidad muy baja, a través de la cual el flujo es prácticamente inapreciable. El agua contenida en los mismos está sometida a una cierta presión, superior a la atmosférica, y ocupa la totalidad de los poros y huecos de la formación geológica que los contiene.

**ACUÍFERO COSTERO:** Tipología de acuífero en función de su ubicación geográfica, en este caso situado en contacto hidráulico con el mar, y, por tanto, tiene una zona invadida por agua salada.

**ACUÍFERO SALINO** ( o salinizado): Acuífero caracterizado por que sus aguas subterráneas presentan un alto contenido en sales disueltas que impiden su utilización para cualquier uso consuntivo.

ACUÍFERO SOBREEXPLOTADO: Se considera un acuífero sobreexplotado cuando se está poniendo en peligro inmediato la subsistencia de los aprovechamientos existentes en el mismo, como consecuencia de venirse realizando extracciones anuales superiores al volumen medio de los recursos anuales renovables, o que se produzca un deterioro grave de la calidad del agua. La existencia de riesgo de sobreexplotación se apreciará también cuando la cuantía de las extracciones referida a los recursos renovables del acuífero genere una evolución de éste que ponga en peligro la subsistencia a largo plazo de sus aprovechamientos. El concepto de sobreexplotación caracteriza una situación en la que se manifiestan efectos indeseables. Estas situaciones no tienen una definición sencilla, el problema radica en que la determinación del óptimo de una explotación no es fácil, ya que son múltiples y diversos (económicos, de calidad, ecológicos) los criterios de aplicación.

**ACUÍFEROS LIBRES:** Acuífero en el que el material permeable se extiende hasta la superficie. En ellos, la superficie libre del agua está en contacto directo con el aire y por lo tanto a presión atmosférica.

**CABALGAMIENTO**: Movimiento tectónico que lleva a un conjunto de materiales a cubrir a otro mediante un contacto anormal poco inclinado (superficie de cabalgamiento). También, recubrimiento resultante de este movimiento (lámina o escama de cabalgamiento).

**DETRÍTICOS** (materiales): Rocas constituidas por la acumulación de fragmentos de diversa naturaleza y tamaño. Las partículas constituyentes reciben distintos nombres según su tamaño, que de menor a mayor diámetro son, arcilla, limo, arena y grava, denominaciones válidas también para los sedimentos correspondientes. El comportamiento frente a la circulación hídrica puede variar en las rocas constituidas por los mayores tamaños de grano, que son los que por su permeabilidad presentan interés hidrogeológico, según que los granos estén o no traba con la presencia de una matriz (constituida por granos de menor tamaño) o cemento (de precipitación química). Las arcillas tienen una permeabilidad muy baja.

**FACIES**: Categoría en la que se puede encuadrar un elemento en función de sus características. Por ejemplo, una roca en función de sus características litológicas, o una muestra de agua en función de sus características físico-químicas.

**INFRALÍAS**: División estratigráfica que comprende al Rhetiense (actualmente situado en el Trías, pero antes en el Jurásico) y el Hettangiense (era secundaria).

**INTRUSIÓN MARINA:** Penetración tierra adentro de la interfase agua dulce-agua salada en los acuíferos costeros por el efecto inducido artificialmente (bombeos) de reducción significativa en el flujo subterráneo de agua dulce que originalmente descargaba al mar

**KEUPER**: Parte del Triásico superior (era secundaria) donde se encuentran generalmente arcillas rojas y verdes con yesos.

LÍAS: Parte inferior del Jurásico (era secundaria). Adj. liásico.

**MARGAS:** Roca sedimentaria formada por una mezcla de caliza y arcilla. La permeabilidad es muy baja

PIEZÓMETRO: Pozo o sondeo utilizado para medir la altura piezométrica en un punto dado del acuífero

**POZO:** Perforación de gran diámetro realizada en el suelo (superior a 1 metro) mediante excavación manual y destinada a la extracción de agua subterránea

**RECARGA ARTIFICIAL:** Es la introducción forzada (no natural) del agua en un acuífero para aumentar la disponibilidad y/o mejorar la calidad del agua subterránea.

**RECURSOS**: Es una cifra equivalente al total de la recarga o alimentación de un acuífero. Sus unidades son las de un caudal y se suelen referir a un tiempo determinado.

**ROCAS CALIZAS:** Rocas sedimentarias constituidas esencialmente por carbonato de calcio. El comportamiento frente a la circulación hídrica esta favorecido por la presencia de huecos por disolución de la caliza y por fisuras debidas a la fracturación de la roca.

**ROCAS DOLOMÍTICAS:** Rocas sedimentarias constituidas esencialmente por carbonato de calcio y magnesio. El comportamiento frente a la circulación hídrica esta favorecido

por la presencia de huecos por disolución de la caliza y por fisuras debidas a la fracturación de la roca.

**SONDEO:** Perforación realizada en el suelo por medios mecánicos destinado a la explotación de un acuífero con diámetros inferiores a 1 m

**SUPERFICIE FREÁTICA** (o nivel freático): constituye el límite superior de la zona saturada de un acuífero libre. Es lo mismo que el nivel piezométrico pero para acuíferos libres.

**SUPERFICIE PIEZOMÉTRICA (o nivel piezométrico):** Superficie definida por todos los puntos en los que la presión del agua de un acuífero libre o confinado es igual a la presión atmosférica. Su geometría puede establecerse a partir de las observaciones del nivel piezométrico en un número suficiente de pozos que penetren en la zona saturada del acuífero.

**UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS:** Uno o varios acuíferos agrupados a efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua.

**USO CONSUNTIVO:** Captación de un recurso hídrico de su ubicación natural para utilizarlo con fines domésticos, agrícolas e industriales

**YESOS:** Roca formada por sulfato de calcio hidratado. El comportamiento frente a la circulación hídrica esta condicionado por la baja permeabilidad del yeso excepto cuando existan presencia de huecos por disolución del yeso y por fisuras debidas a la fracturación de la roca

**ZONA SATURADA**: Zona de un acuífero en la que los poros están ocupados en su totalidad por agua.





TABLA I. RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICO  MALLORCA														
Nº ID	IGME/DGRH	UH	X UTM	Y UTM	Nº ID	IGME/DGRH		X UTM	Y UTM	Nº ID	IGME/DGRH	UH	X UTM	Y UTM
1	697-8-120	1	448830	4377065	52	392710038	14	488270		217	SS-E	17	532975	4387225
2	Sondeig A-2	1	447465	4382364	53	A-5	14	474777	4382747	130	700-3-75b	17		4383760
3	Venda Aigua	1	448185		54	B-7	14	474337	4380632	131	700-3-84	17	532500	4384320
4	697-7-17	1	447595		55	C-12	14	475934						
5	Pou Públic-1 Pou Públic-2	1	452085 451225		56 57	C-18 C-23	14	480712	4380665 4377600	132	700-1-A 700-1-1			4383673 4383813
6 7	Pou Públic-3	<u> </u>		4380400	58	C-23'	14 14	479413		134	700-1-1			4385354
8	Pou Públic-4	1		4380160	59	C-25	14		4377744	135	700-1-8			4384114
9	Pou Públic-5	1	449895		60	LLP29	14		4381910	136	700-1-14			4385358
10	Pou Públic-6	1		4381245	61	S-19 Limni	14	473759	4383658	137	700-1-19			4382000
11	Pou Públic-7	1	447925	4381450						138	700-1-21			4384650
12	Pou Públic-8	1	447395	4381230	62	392680002		510327	4398247	139	700-1-57			4386244
13	Pou Públic-9	1		4379985	63	Rotes Velles			4393050	140	700-1-61 700-1-65			4385125
14	CISE-S3	1	450620	4380000	64 65	Son Serra S-29			4396670 4398190	141 142	700-1-65		517606	4383661 4384178
15	392570285	5	503749	4410064	66	SM-12	16	514564		143	700-1-87			4382490
	Almadrava 96	5			67	SM-10			4397460	144	700-2-6		521472	4384883
_	Almadrava 97	5	505500		68	Sa Teulada	16		4395500	145	700-5-76		517093	4381361
220	Almadrava 02i	5	505681	4413796	69	SM-8	16	512855	4393785	146	700-5-89	18	519797	4381703
221	Almadrava 02s	5		4413797	70	SM-3	16	510595	4392605	147	700-5-95	18	518344	4381701
	Can Llobera	5		4413213	71	SM-4			4392533	148	700-5-104			4380619
	Can Musqueroles	5		4413081	72	SM-5			4391587	149	700-5-120			4379654
	Can Puig	5		4411573	73	S-7	16	508063		150	700-5-141			4379084
	Can Sureda Golf	<u>5</u>		4410371 4412615	74 75	SM-7 fi SM-6			4392360 4392260	151 152	CGTCC			4378829 4380965
	S-33	5 5		4410200	76	AA-2			4392260	153	Granja Pere Andreu	_		4380965
	S-34	5		4413533	77	S-5			4391704	154	Pou Nou			4382600
	UF-21	5		4412003	78	SM-13			4391955	155	Santa Cirga			4380168
	UF-22	5		4412084	79	SM-14			4395090	156	Vivero			4383746
231	UF-23	5	500700	4412590	80	SM-9 fi	16	517565	4393995					
			_		81	SM-9 gruixat	16		4393990	157	392840032		511577	4370574
16	382670009		475681	4391955	82	SM-9b			4394003	158	725-5-15			4362740
206	382670036	8			83	672-5-4			4394300	159	725-5-29		515487	4363260
207	382670037	8	474924	4391760	84 85	SM-1 SM-1c			4395020 4395015	160 161	725-1-S1 725-1-S3		518239 519179	4367970 4363500
17	382680044	a	481760	4391938	86	SM-15			4394820	162	725-1-33			4367420
18	392610014			4401548	87	700-1-200		516887		163	725-1-9			4371410
19	392650134	9		4396003	88	S-6		513291	4391780	164	725-2-9c	19		4370490
208	392650164	9	486120		89	SM-11	16	514650	4393480	165	725-2-6	19	521850	4370275
					90	Son Bauló	16	513100	4400355	166	725-1-E1			4365110
20	392620137	10	493278	4404164	91	Son Real		515342		167	725-1-E10			4363880
					92	Son Millaret			4394680	168	725-1-E12	_		4363330
21	392620001	11		4404214 4401674	93	Hort Nou			4395670	169	725-1-E2	_	518929	4365110
22 23	392620002 392630008	11 11	497366 498795	4401674	94	Ses Pastores	16	519542	4395055	170 171	725-1-E5 725-1-E6		519512 519464	4364170 4364120
209	392630023	11		4406163	95	672-7-18	17	528559	4393230	172	725-1-E8		519727	4363980
24	392630031			4404864	96	672-7-26			4393890	173	725-1-E9			4363980
25	392630032			4401007	97	672-7-27			4393400	174	725-1-7			4363550
26	392630035	11	503768	4400308	98	672-7-29			4393210	175	725-2-E4			4364480
27	392630039			4401398	99	672-7-29b			4392210					
28	392630047			4403807	100	672-7-35			4393020	176	724-8-28			4358350
29	392640001			4401836	101	672-7-36b			4393195	205	724-8-37			4356150
30	392640003			4408085	102	672-7-49			4393740	177	724-8-6			4355670
31 32	392640933 392640933	11		4405258 4405258	103 104	672-7-50 672-7-60b			4393740 4393350	178 179	725-2-16 725-2-S5			4366440 4366320
33	392660130			4398653	104	672-7-600			4393350	180	725-2-35			4359775
34	392660131			4393434	106	672-8-27			4391430	181	725-5-DP			4355820
35	392670011			4393410	107	700-2-19			4385950	182	725-5-S-A			4358130
36	392670013			4398391	108	700-2-21			4384810	183	725-5-S-B	_		4356050
37	392670014			4398744	109	700-2-48			4385980	184	725-5-S-C			4356750
38	392670022			4398308	110	700-2-S1			4384000	185	725-6-E13			4360750
39	392670025	11		4393509	111	700-3-15			4390720	186	725-6-E14	20	520030	4360720
40	392670031			4397625	112	700-3-23			4383880	10-	0000000		400000	4000000
41 42	392680001			4399718 4400790	113	700-3-3			4388190	187	392830013			4363839
42	S. Eulalia	- 11	3113/5	4400790	114 115	700-3-32 700-3-44			4390670 4387310	188 189	392830161 392830181			4365626 4365559
43	372740027	12	454651	4381889	116	700-3-44			4385830	190	392830181			4369694
44	372740027			4382005	117	700-3-51			4385950	191	392840027			4369539
									4385500		392840043			



# SITUACIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA (2º semestre 2.002) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Instituto Geológico y Minero de España **GOVERN BALEAR** Direcció General de Recursos Hídrics 4390000 13 157 **LEYENDA** △ D.G.R.H. → I.G.M.E. 20000m 0m 10000m

450000

460000

470000

480000

490000


500000


510000


520000


530000


540000





























# **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.09 (continuación)**







### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11**




#### Sector Norte




### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11 (continuación)**




#### Sector Occidental




#### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11 (continuación)**




#### Sector Oriental




#### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11 (continuación)**




#### Sector Central




# **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.11 (continuación)**







# **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.12 (continuación)**




# **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.12 (continuación)**







### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.13 (continuación)**




#### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.13 (continuación)**








# **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.14 (continuación)**




### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.14 (continuación)**









### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.21**




#### Sector Campos




#### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.21 (continuación)**




#### Sector Norte (Campos-Felanitx)



## **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.21 (continuación)**




#### Sector Ses Salines - Sant Jordi



# DIAGRAMAS DE EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA

## **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.21 (continuación)**










TABLA II. RED DE CONTROL DE CALIDAD  MALLORCA (I)										
No ID	IGME/DGRH	ШН	X UTM	YUTM	MAL	LORC Nº ID	A (I) IGME/DGRH	ШН	X UTM	Y UTM
1				4379325		159	392670514		_	4394260
2	Pou-1			4382450			Sa Pobla			
3	Pou-2	1	451225	4381600		48	8	11	501221	4402888
	Pou-3			4380400		49	13			4402599
	Pou-4			4380160		50	15			4400950
	Pou-6 Pou-7			4381245 4381450		51 52	19 43	11 11		4400898 4401445
	Pou-7 Pou-8			4381230		53	66	11		4401445
	Pou-9			4379985		54	82	11		4403714
						55	91	11	501791	4399726
10	392570287	5	503148	4411443		56	109	11		4400111
						57	114	11		4399023
241	382670001	7	473221	4394604		58	121	11		4400462
11	382670003	Ω	<i>1</i> 75221	4392250		59 60	142 152	11 11		4398235 4397244
- ''	302070003	U	47 022 1	4002200		61	159	11		4398531
12	382680039	9	481802	4391948		62	171	11		4398472
13	392650123	9	488344	4396443		63	173	11	500089	4397358
242	392650134			4396003		64	177			4396861
243	392650164	9	486120	4395890		65	199			4396861
14	392620140	10	407030	4406250		66 67	203 227	11 11		4401280 4402080
14	392020140	10	497030	4400230		68	232	11		4402893
17	382780836	11	480800	4375720		69	265	11		4403170
244	392630023	11	503430	4406163		70	267	11		4402812
18	392630144			4401007		71	269	11		4402480
19	392630194			4400383		72	271	11		4401947
245 246	392630249			4401409		73 74	294	11 11		4404107
240	392630294 392630406			4401727 4401875		75	296 299	11		4404604 4403921
20	392630492			4400922		76	301	11		4403533
21	392630672			4402422		77	303	11		4403195
22	392630820			4402980		78	318	11		4403389
248	392630842			4402666		79	320	11		4404261
23 24	392630890			4406068		80 81	323	11 11		4404941 4404551
25	392630891 392630899			4406179 4402783		82	332 334	11		4404910
26	392630963			4405975		83	336	11		4405347
249	392631058			4404926		84	338	11		4405661
27	392631060	11	502349	4404254		85	358	11	510795	4402209
28	392631149			4403318			500 Son Ferragut ??	11		4405040
250	392631209	11		4405550		87	501 Son Ferragut 2 ??	11	501200	4405150
29 30	392631494 392631524	11		4403132 4403941		88	Muro 15 13 Fuente Sont San Joan	11	507382	4401866
251	392631540			4403755			13 Fss Sondeo	11		4401860
252				4407501			Muro			
31	392631629	11	500799	4404866		90	6	11	505406	4402603
253	392631690			4403247		91	7	11		4401801
32	392631711			4406722		92	10	11	507122	4402072
254 255	392631716 392640001			4405922 4401836		93	Inca 61	11	407022	4395910
256	392640015			4400963		94	79	11		4392339
33	392640017			4401049		95	94	11		4393160
34	392640079			4401866		96	113	11		4390080
257	392640514			4403092		97	122	11	487765	4388126
35	392640935			4407857			Marineta			
258	392640941			4400563 4393041			Santa Eulalia	11		4400790
36 37	392660048 392660183			4394040		149	S'Hort de'n saco	11	510950	4400735
259	392670054			4397688		98	372740027	12	454651	4381889
38	392670077			4398544		264	372780083			4380734
39	392670096	11	504345	4398170		265	372780091	12	454875	4381390
40	392670119			4399059		99	372780102			4381662
260	392670159			4399440		100	372780103			4381579
261 262	392670181 392670273			4397184		266 101	372780105 382710054			4381428
41	392670273			4397606 4397134		101	382750100			4383379 4381081
42	392670202			4399536		102	3327 30 100	12	.55770	.551001
43				4398456		267	382720016	13	465723	4382134
-										


TABLA II. RED DE CONTROL DE CALIDAD (continuación)											
Nº ID	ICME/DCDU	UH	X UTM	Y UTM	IALLORCA (II) Nº ID		1111	X UTM	VIITM		
N° ID	IGME/DGRH	υп	X UTW	TUIM	162	402750236	18		Y UTM 4378430		
107	382720049	14	468469	4383506	163				4380949		
108	382730288	14	473717	4383578	164	700-1-1	18	516037	4383813		
109	382730296	14	476674			700-1-14	18		4385358		
110	382780827	14		4374885		700-1-19	18		4382000		
270 15	382780832 382740126	14 14		4375537 4388500		700-1-21 700-1-57	18 18		4384650 4386244		
16	382740127	14	480672	4385936		700-1-7	18		4385354		
111	30	14	472361	4383992		700-1-87	18		4382490		
112	71	14	475348	4385002	171	700-1-A	18	517145	4383673		
113	78	14		4384069		700-5-76	18		4381361		
114	79	14	470484			700-5-89	18		4381703		
115 116	246 264	14 14	474085			700-5-95	18 18		4381701		
117	268	14		4381524 4381777		CGTCC Vivero	18		4378829 4383746		
118	318	14		4382413	170	VIVEIO	10	313102	4303740		
119	326	14		4383469	177	402810005	19	513147	4369705		
120	343	14	476216	4380401	178	402810090	19	514571	4369159		
121	375	14		4382350	205	392840021	19		4370684		
122	395	14		4380337	272		19	511600	4368460		
123	429	14		4381483	100	M. Llevant 725-1-32	10	E40202	4267270		
124 125	431 442	14 14		4381609 4382508		725-1-32 725-1-49	19		4367370 4367280		
126	444	14		4382201		725-2-1	19		4366420		
127	483	14		4379890		725-5-15	19		4362740		
128	553	14	475557	4378172	187	725-5-29	19	515487	4363260		
129	587	14		4379677	188	E-12 Ses Cegues	19	518488	4363330		
130	636	14		4378720				= / / 0 = 0	1050001		
131 132	659 872	14 14		4379296 4379527	211	392880056 725-2-16	20 20		4356834 4366440		
133	926	14	480912			E-13 Marselleta 3			4360750		
134	932	14	482394			E-14 Marselleta 2	20		4360720		
135	986	14	469349			Mondragó A Na Xot	20		4358170		
136	1271	14	480320	4376921		Mondragó B Forestales	20	516100	4356050		
137	1369	14		4375051	191	Mondragó C Simonet	20	515840	4356750		
138 139	1554	14 14	480384		200	202020464	24	E00E24	4265626		
140	1617 1653	14	480285	4379373 4381389	200 201	392830161 392830181	21 21		4365626 4365559		
140	Llucmajor	17	400200	4001000	202	392830187	21		4369676		
212	723-4-5	14	480280	4372220	203	392830189	21		4369463		
213	723-4-6	14	479550	4372570	204	392830190	21		4367700		
					206	392840042	21		4370101		
106	392730112	15	505240	4385880	207	392860111	21		4360661		
271	392740194	16	510/20	4388320	208 209	392870166 392870243	21 21	503977 504234	4354754 4362252		
47	402610003			4400502					4357101		
-	700-1-200			4390717	210				4358185		
	A-7187	16	518066	4394575	214	723-8-2	21	484850	4357890		
	A-7188			4394510		723-8-5			4362940		
	Mont Blanc			4391298		724-1-2			4370750		
	Ses Cabanases			4392895 4395055		724-3-4 724-3-6			4365410		
	Ses Pastores S'Hort Nou			4395055		724-3-6 724-3-8			4363900 4363610		
-	Son Baulo			4400355		724-3-9			4365790		
-	Son Millaret			4394680		724-3-10			4369950		
153	Son Real	16	515342	4398763	222	724-3-72	21	501670	4367400		
154	Son Serra	16	518855	4396670		724-5-3			4360070		
455	400070000	4-7	E22470	4202042		724-6-5			4357300		
155 156	402670303 402720077	17		4392043 4384860		724-6-7 724-6-9			4358400 4360840		
157	402720077	17		4385630		724-6-9 724-7-1			4363240		
160	402730269	17		4384120		724-7-3			4357770		
161	402730270	17		4387630		724-7-4			4355020		
_	M. Llevant					724-7-5			4355600		
	700-3-84			4384320		724-7-8			4362050		
-	672-7-27			4393400		724-7-9			4356870		
-	672-8-26 672-7-36 b			4393070 4393195		724-7-10 724-7-11			4356260 4361830		
-	672-7-36 b			4393740		724-7-11			4359210		
.00			3_3 110	.5557 10	200	· = · · · · =		300200	.555210		






























### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.01**







### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.05**














### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.09**























































### **UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 18.16**




















### **VARIACIÓN PIEZOMÉTRICA 2000 - 2001** MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA **MALLORCA** Instituto Geológico y Minero de España **GOVERN BALEAR** Direcció General de Recursos Hídrics **LEYENDA** Sin datos Dif. cota nivel 60 m 55 m 50 m 45 m 40 m 35 m 30 m 25 m 20 m 15 m 10 m 5 m 0.1 m 0 m -5 m -10 m -15 m -20 m -25 m -30 m -35 m -40 m -45 m 10000 m 20000 m -50 m 0 m -55 m -60 m 450000 470000 460000 480000 490000 500000 510000 520000 530000 540000

