Estación 11-12
Estado de la solera antes
y después de las lluvias
de octubre 1996

Estación 11-70 Coma Freda
tras las lluvias de octubre 96(arriba), y despues de la limpieza(abajo)

Estación 11-04 Sant Miquel
Tras las avenidas de octubre de 1996(arriba) se realizó una limpieza del cauce y la pasarela; pocas semanas después se produjo una nueva avenida (abajo)

Estación 11-74 Massanella
antes y después de su desbroce, vista desde el puente (arriba), y desde la entrada al canalillo (abajo)

Estación 11-62 Millac- Recó,
antes del desbroce

Estación 11-62 Millac- Recó
después del desbroce

Estación 11-02 Sa Riera
Puerta y escala instaladas en mayo de 1997



Escalas nuevas colocadas en las estaciones 11-69 Son Bauló(izquierda), y 11-68 Son Bauló- Dragonera(derecha)

Estación 11-16 Torrent Major de Sóller
después de la limpieza del cauce