MOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS		
ESTUDIO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS TOTALES DE LA ISLA DE MALLORCA INFORME HIDROGEOLOGICO DEL LLANO DE PALMA		Realizado:	
		Dibujado:	
		Revisado:	
HOJA 17	DIAGRAMAS DE CALIDAD QUIMICA	Escala	GRAFICA
		Fecha	Febrero - 1972
Examinado: EL DIRECTOR ACCIDENTAL		EL INGENIERO ENCARGADO	

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ

S. G. O. P.	Sección : HIDROGEOLOGIA	ANALISIS	REVISION
Diagrama	ESTUDIO: LLANO DE PALMA		FECHA
PIPER – HILL – LANGELIER	ACUIFERO:		

HOJA : 17 a

MUESTRA		Residual °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced.	indice				

1) Estremera
2) Mar
3) Can Paladí
4) YLMA, S.A.
5) C´an Teuta
6) Font de la vila
7) Sa Cabana
8) So Pí
9) Ca´s Catalá
10) Escuela de Son Serra
11) Es Cahulls
12) Son Morla

. nº hoja 1/50.000
. nº del octavo
... ordinal de entrada

13) Estanco S´Esgleieta
14) Fric Industrial
15) Son Llatxe vell
16) Son Ternies
17) Son Ferragut
18) S´hor des Pepinos
19) Hotel Sonvida
20) Es Puxet
21) C´an Reiu
22) Son Sunyida
23) Son Pina
24) Son Vent (Da...)
25) ...

S. G. O. P. Sección: HIDROGEOLOGIA	ANALISIS	REVISION
Diagrama ESTUDIO: LLANO DE PALMA ACUIFERO: Q, $M_{1.1}$, M_{21}, M_{23} PIPER - HILL - LANGELIER		FECHA XII-70

HOJA: 17 b

MUESTRA				Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced.	indice						

✚ Agua de mar

O Agua Sa Cabana Acuífero $M_{1.1}$ Pozo Sa Cabana

● Agua acuífero Q-$M_{1.1}$)

□ Agua acuífero M_{21}) (Sondeo 34)

◇ Agua acuífero M_{23})

nº hoja 1/50.000

nº del octavo

... ordinal de entrada

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama HOJA: 17 c ESTUDIO LLANO DE PALMA
ACUIFERO

SCHOLLER BERKALOFF

Pozo	Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Can Revid	8850	12885		6,9
YLMA, S. A.	8470	10325		7,2
Pont Pepino	4600	7188		7,55
Fernapit	1860	3314		7,65
San Lorenzo	1840	3407		7,2
Can Teu	630	951		7,3
San Ve	660	1031		7,4
Pont Villa	560	881		7,55
S. Extremeña	690	935		7,[illegible]
Agua Mar				
San P				
San Cabano				

Observaciones

S. G. O. P.	Sección: HIDROGEOLOGIA	ANALISIS	REVISION
Diagrama HOJA : 17 d	ESTUDIO LLANO DE PALMA		
SCHOLLER-BERKALOFF	ACUIFERO Q, M_{11}, M_{21}, M_{23} (Sondeo 34)		FECHA XII-70

MUESTRA		Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced	indice				

Observaciones.

S. G. O. P.	Sección: HIDROGEOLOGIA	ANALISIS	REVISION
Diagrama 17-e	ESTUDIO LLANO DE PALMA		
SCHOLLER-BERKALOFF	ACUIFERO Q-M 11		FECHA

MUESTRA		Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced	indice				

Observaciones

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama de potabilidad quimica 17f
(norma española 1968)

ESTUDIO: LLANO DE PALMA
ACUIFERO: Q-M11 (Coll d'en Rabassa-San Jordi)

MUESTRA				Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced.	indice						
	.	..	...				

Observaciones: _____

. nº hoja 1/50.000
.. nº del octavo
... ordinal de entrada

S. G. O. P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama 17g

ESTUDIO LLANO DE PALMA

ACUIFERO Q-M11 (Zona Resto)

SCHOLLER-BERKALOFF

MUESTRA		Residuo 105°C	C	TH	pH
Proced.	Indice	ppm	µs/cm		

Observaciones

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama de potabilidad quimica 17 gh (norma española 1968)

ESTUDIO: LLANO DE PALMA

ACUIFERO: Q-M11 (Zona Resto)

MUESTRA			Residuo °C ppm	C µs/cm.	TH	pH
Proced.	indice					
	.	.. ...				

Observaciones:

nº hoja 1/50.000

nº del octavo

ordinal de entrada

159

S. G. O. P. Sección: **HIDROGEOLOGIA**

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama *17 i*

ESTUDIO *LLANO DE PALMA*

ACUIFERO *M21-M23 (Salesas - Pont d'Inca)*

SCHOLLER-BERKALOFF

MUESTRA				Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced	indice						

Observaciones

S.G.O.P. **Sección: HIDROGEOLOGIA**

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama de potabilidad quimica 17 j
(norma española 1968)

ESTUDIO: LLANO DE PALMA
ACUIFERO: M21-M23 (Bellver-Los Salesas PONT D'INCA

MUESTRA			Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced.	indice					
	.	.. ...				

Observaciones:

. nº hoja 1/50.000
.. nº del octavo
... ordinal de entrada

S. G. O. P. **Sección:** **HIDROGEOLOGIA**

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama *17 f*

ESTUDIO *LLANO DE PALMA*
ACUIFERO *Q-M23 (Son Prim)*

SCHOLLER-BERKALOFF

MUESTRA		Residuo °C	C	TH	pH
Proced	indice	ppm	µs/cm		

Observaciones

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama de potabilidad quimica 17 ℓ
(norma española 1968)

ESTUDIO: LLANO DE PALMA
ACUIFERO: Q-M23 (Son Prim)

MUESTRA				Residuo °C ppm	C µs/cm.	TH	pH
Proced.	indice	.	..	...			

Observaciones:

nº hoja 1/50.000
nº del octavo

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama 17 m

ESTUDIO LLANO DE PALMA
ACUIFERO M21 (Son Ferriol-Sant Jordi)

SCHOLLER-BERKALOFF

MUESTRA		Residuo °C ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced	Fecha				

Observaciones

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

Diagrama de potabilidad quimica 17n (norma española 1968)

ESTUDIO: LLANO DE PALMA

ACUIFERO: M21 (San Ferriol San Jordi)

ANALISIS	REVISION
	FECHA

MUESTRA				Residuo °C ppm	C µs/cm.	TH	pH
Proced.	indice	.	..	...			

Observaciones: * Atención: pozos particulares que tocan los yesos de M21 pero estan contaminados por NO_3^- posiblemente a lo largo del pozo.

. nº hoja 1/50.000
.. nº del octavo
... ordinal de entrada

S.G.O.P. Sección: HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama de potabilidad quimica 17p (norma española 1968)

ESTUDIO: LLANO DE PALMA

ACUIFERO: Q-M23 (Resto)

MUESTRA		Residuo °C ppm	C µs/cm.	TH	pH
Proced.	indice				

Observaciones:

nº hoja 1/50.000

nº del octavo

159

S. G. O. P. Sección : HIDROGEOLOGIA

ANALISIS	REVISION
	FECHA

Diagrama 17 o

SCHOLLER-BERKALOFF

ESTUDIO LLANO DE PALMA

ACUIFERO 0-M 23

MUESTRA		Residuo 105 ppm	C µs/cm	TH	pH
Proced	Indice				

Observaciones